

机床调整垫铁，机床减震垫铁，充气式减振垫铁

产品名称	机床调整垫铁，机床减震垫铁，充气式减振垫铁
公司名称	沧州富盛精密机床附件制造有限公司
价格	40.00/个
规格参数	螺栓:M12-M36 (mm) 参数指标:HT200 品牌:沧州富盛
公司地址	河北省沧州市盐山县边务经济技术开发区富盛工业园
联系电话	86-03176304163/6304178/6229412 13931769309

产品详情

以下产品标准规格均有现货,并可按客户要求订制各种非标产品

型号和规格：调整垫铁(二层) 规格/单载量(kg) 135 × 50 × 40/300 160 × 80 × 55/500 200 × 90 × 55/900
220 × 110 × 60/1200 240 × 120 × 70/1500 260 × 130 × 70/1800 280 × 130 × 75/2000
300 × 140 × 80/2400调整垫铁(三层):规格/单载量(kg) 150 × 80 × 60/500 200 × 100 × 80/1000 240 × 120 × 80/1500
300 × 150 × 100/2000圆减震垫铁 机床防震垫铁：规格/单载量(kg) 80 × 40/200
100 × 40/300 125 × 40/500 165 × 45/1200 200 × 50/2000

s78-3型黄色圆钢板垫铁:

震动是一种具有震幅与频率的周期运动，如加装弹性避震器，可以有效的发挥防震效果，如弹簧、软木、橡胶等。其效果计算，是依照(a)外力频率 f ：是由机械本身转动所产生的。(b)自然频率 n ：是由避震器本身所产生；两者的比值依 f/n 而定，比值越大，防震效果越佳，如下表说明：
 $f/n=0.5$ ，放大振动，增加25%，机械产生冲击，应该避免。
 $f/n=1.0$ 产生共振，机械损坏，绝对避免。
 $f/n=1.4$ ，无放大及防震效果，装置无效。
 $f/n=1.5$ ，防震效率20%。
 $f/n=2.0$ ，防震效率60%。
 $f/n=2.5$ ，防震效率81%。
 $f/n=3.0$ ，防震效率87%。用途：选择减震器时还要考虑以下几个因素：1)但自由度的隔振是最基本的形式，实际上一个震动系统有三个方向轴的运动的一个轴旋转运动组成，共有六个自由度的。隔振设计就是要选择支持点。尽可能的使系统成为但自由度的形式来考虑(多元化的计算法，可参照有关的震动理论书和著作)

2)隔振兴能的标志是传递率，降低系统的自振频率，可使传递率减少，提高隔振效果。3)阻尼对共振点附近的振幅控制是有效的，但实在减震区域内是没有效果的，因此在选择减震器时，如何选择阻尼系数 ξ 是值得注意的。4)传递率的评价是相对的，它应根据机器设备的减震力和设备环境的允许程度来判别隔振系统的好坏。简单的选用方法可在确定好支持点以后，使用频率比，通常。各种减震器的手册和样本，一般都表明额定负载、自振频率和阻尼系数三个参数，设计者可以根据震动系统的实际情况进行选

用。减震器安装：1)减震器布应对称誉系统的主惯性轴，简单一点，使减震器对称于重心布置，这样可以防止各个方面的震动耦合，把复杂的震动系统简化为但自由度的震动系统。对于斜支式隔振系统，应使减振器的中心尽可能与设备重心相重合，如图2所示：

2)为了满足频率比和承载能力的需要，减振器可以并联、串联和斜置，其刚度分别为：并联式 串联式 斜置式3)隔振系统应尽可能降低重心，保证系统有足够的稳定性，其方法有以下几种：(1)增加基础质量(2)提高支持点(3)采用吊架形式4)采用整体隔振措施：机器设备采用隔振措施以后，通过基础向外界传递的振动可以大幅度的降低，但本事的振动仍然存在，因此像风机、水泵和发动机一类向外界传送介质和传递动力的机器设备，还必须在管道和输出轴上，采用弹性联接，如减振接管、高弹性联轴节等，是整个系统达到预期的减振效果。安装示意图1. 机器吊起，把垫铁放到位。2.

将螺栓经机器安装孔插入垫铁里，放下机器到垫铁上。3. 顺时针扭动螺栓，调整机器水平高度。4. 当机器调平后，用螺母锁紧。

生产单位：沧州富盛精密精密机床附件制造有限公司

电话：0317-6304163

传真：0317-6304162

联系人：张经理

手机：13931769309

网址：www.czjmpj.com

邮箱：czjmpj@163.com

本产品的螺栓是M12-M36（mm），参数指标是HT200，品牌是沧州富盛，尺寸是标准（cm），可调高度是5-10（mm），单件最大静载是500-10000，橡胶硬度值是07，用途是调整，适用机床是皆可，是否库存是是，是否批发是是，是否提供加工定制是是