

# 供应宁美高压管精密无缝钢管总成聚氨酯管山东

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 供应宁美高压管精密无缝钢管总成聚氨酯管山东       |
| 公司名称 | 山东宁美软管有限公司                  |
| 价格   | 35.00/米                     |
| 规格参数 | 品牌:宁美<br>型号:GPU<br>规格:2.5*5 |
| 公司地址 | 山东省德州市宁津县银河经济开发区阳光东大街2号     |
| 联系电话 | 0534-5218447 13406774881    |

## 产品详情

山东宁美软管有限公司是专业生产高压油管、不锈钢波纹管、不锈钢金属软管、铁氟龙(四氟)软管、树脂管、液压接头、快速接头、卡套式接头、焊接式接头、扩口式接头、过渡接头的专业厂家.这些产品广泛应用于机械制造、冶金、船舶、化工、航天航空水电力、医药、纺织、烟草、橡塑、造纸、机械维修等各种行业,从而解决了管道和设备的管路设计方案.深受用户的相信.

我们通常在使用高压油管的时候时常会遇到一些软管漏油的现象，那么是什么原因导致的呢？又有什么方法来避免呢，咱们一起来分析一下：

- 1.高压管。造成管体爆裂的原因一般是软管制造者在总成出厂前，未进行测试；最起码没根根试压。而可能是抽测的。这一点在行业标准里不是禁止的。但作为用户的要求而言，任何的泄漏都是不能容忍的。所以生产厂家在产品出厂前，必须对产品进行逐根按标准测试。另一方面，用户在使用时因为认为或机械故障所致液体压力过高，超过管体设计所能承受的压力。也会出现爆裂。比如自卸车严重超载等。
- 2.选用高压管体不当。液压系统因工作环境不同而应选用不同的管体。现在液压软管主要分橡软管和液压树脂管。而树脂管是一种新产品。经各方面论证，软管树脂化以充分显现出了该产品的优点。但树脂管中有些管体弯曲半径较大。回弹性不好。另外高压软管分耐油，耐温，耐腐蚀等多种，这就要求设计者选用合适的管材。
- 3.高压管扣压原因。目前，国内生产软管扣压机的厂家所生产的产品。与国外相比存在自动化程度不够，精度不高，生产效率低稳定性差等缺陷。尤其国产扣压机的人工控制，更易造成软管接头部位发生泄漏。但这一点在一定时期内不易改变。这更需要生产厂家重视扣压技术人员的培训和要求。
- 4.高压软管测试原因。出现软管泄漏不见得软管没经测试。有时虽经测试。但因测试设备与软管工作环境存在差异，也会造成不明原因的故障。比如：测压机上压速度慢，并且脉冲力不够。而工作的液压系统相差悬殊。再就是测压人员责任心不强，不安标准测试。4.高压管管接头泄漏。管接头在液压系统中使用较多，在漏油事故中所占的比例也很高，可达30%~40%以上。管接头漏油原因大多是因为加工者未

按图纸和标准加工。如螺纹孔加工尺寸、加工精度超差等，以上情况一旦发生漏油很难根治，只能借助液态密封胶或聚四氟乙烯生料带进行填充密封。管接头组件出现问题的其他原因比如在镀锌或运输过程中密封部位的磕碰、划伤都可造成泄漏。