

金达旺散热器扁管双搭

产品名称	金达旺散热器扁管双搭
公司名称	芦台经济开发区金达旺金属制品厂
价格	面议
规格参数	品牌:金达旺散热器 型号:扁管双搭
公司地址	芦台经济开发区海北镇大海北村
联系电话	022-69351577 13114865088

产品详情

暖气不热原因 整体不热，可能室外进水、回水阀门未开。单户局部不热，可能由于顶楼未放气造成。暖气片半热半凉，则是由尾部聚气造成。总之，要保证循环压力温度的情况下，不热的主要原因为气堵，放气即可解决。

不可私改造暖气管道 因于管网安装时管道有一定的坡度，以便管内空气向顶部聚集，及时排气，私自改造有可能造成坡度走错，产生局部气堵且排不出来，不但会影响自己，还会影响整个单元的住户。

安暖气时要注意 安装暖气片时应考虑到维修，开孔面积应以整组暖气片能拆卸抬出为宜。且装饰部件应为活动式，暖气片出现问题时，能方便抬出，露出整个管道和暖气片。立管、支管阀门开孔处应留有可拆卸、更换阀门空间。

金达旺散热器：<http://www.jdwsrq.com> 萨伯尔散热器：<http://www.jdwsrq.com/About.asp?ID=11>