

超声波振动筛

产品名称	超声波振动筛
公司名称	石家庄市鹿泉区田龙机械设备有限公司
价格	24000.00/台
规格参数	品牌:田龙 型号:3yk
公司地址	石家庄鹿泉开发区
联系电话	031182280505 15931415885

产品详情

振动筛正常工作时，难免会遇到某些小问题，例如不正常噪音、不正常振动、电机温度过高、轴承发热等等。田龙机械设备有限公司，为大家讲述振动筛轴承发热问题的原因解析及其解决方法，一起来学习一下吧。

振动筛分机轴承发热的可能原因有：

- 1、轴承缺少润滑油；
- 2、轴承阻塞；
- 3、轴承注油过量或加入了不合适的油；
- 4、轴承损坏或安装不良，圆轮上偏心块脱落，偏心。

解决方法：

- 1、往轴承内注入润滑油；
- 2、清洗轴承，更换密封圈,检查迷宫密封装置；
- 3、检查轴承的润滑油；
- 4、更换轴承，安装偏心块，调整圆轮上。