

浠水县永业供应单段煤气发生炉工业单段煤气发生炉

产品名称	浠水县永业供应单段煤气发生炉工业单段煤气发生炉
公司名称	河南永业机械设备制造有限公司
价格	45000.00/台
规格参数	品牌:永业机械
公司地址	郑州市中原区建设西路
联系电话	0371-67195885 13838107090

产品详情

本行业报告主要依据国家统计局、国家发改委、国务院发展研究中心、中国煤炭工业协会、中国炼焦行业协会、中国煤炭信息研究院、中国石油和化学工业协会、国内外相关刊物的基础信息以及煤气化行业研究单位等公布和提供的大量资料，结合深入的市场调查资料，对中国煤气化行业发展环境、发展现状以及甲醇、二甲醚、乙烯、丙烯、煤制烯烃、等主要细分市场、行业内主要企业等进行了分析及预测，并对未来煤气化行业发展的整体环境及发展趋势进行探讨和研判，最后在前面大量分析、预测的基础上，研究了煤气化行业今后的发展与投资策略。

永业机械煤气化炉行业（www.hnyongye.com）报告，为煤气发生炉企业在激烈的市场竞争中洞察先机，根据市场需求及时调整经营策略，为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供了准确的市场情报信息及科学的决策依据，同时对银行信贷部门也具有极大的参考价值。

煤气发生炉发生事故时，应根据如下方式进行处理：

- 1) 若发生全站紧急停电的现象，应打开通往炉底的蒸汽阀门，加大炉底蒸汽使煤气不能倒流。关煤气发生炉的空气支路闸门，同时根据炉出压力拉钟罩阀，但要保持炉出压力为正；
- 2) 若发生全站停生产水的情况，则各司炉人员应注意观察各部水位，水封及温度变化情况。停水在一定时间内，可以继续维持生产，超过一定时间，不能维持生产时，则按停炉步骤进行停炉。

单段式煤气发生炉主炉体没有太多复杂的部分，只有一个主炉体，上部是加煤机，下部是出渣系统，煤炭的气化反应就在发生炉主炉体内完成，炉体外部为全水套结构，一方面保护炉体，另一方面产生水蒸气供气化使用。可以说单段炉是非常容易区分出来。大、中、小修是保证煤气发生炉连续安全运行及恢复设备性能的良好方法。但是光靠修理也不能达到上述运行的要求。必须认真贯彻“以维护为主，检修为辅”的设备管理方针。要精心保养，精心维护，使设备达到“整齐、清洁、润滑、安全”。煤气发生炉煤气燃烧的时候正常的情况下火焰是不会出现黄烟以及浓烟滚滚之类的，如果真的出现浓烟滚滚的状况，那就麻烦了，就说明煤气发生炉煤气在燃烧的时候没有燃烧充分，像这种状况即污染了空气，也浪费了煤气，更浪费了我们的投资目的，像这样的问题如果我们发现之后，必须解决。