

气化热风炉热风炉双能炉业多图

产品名称	气化热风炉热风炉双能炉业多图
公司名称	聊城双能采暖工程有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:双能 型号:HG1572
公司地址	莘县东鲁街道办事处寇庄村村西
联系电话	0635-2168888 18963579561

产品详情

优点一、节能

采用更先进的负压富氧燃烧技术，负压风机能保证煤燃烧充分。全面避免正压燃烧带来的炉温不均，燃烧不透，烟气四溢，局部烧损等等去缺陷。让节能走在起点——从燃烧开始!燃煤需求量相

对于传统取暖方式能节省30%到50%。养殖热风炉点燃后直接加热，热能利用率极高。双风机人性化设计，更节能、更高效。风机和引烟机的工作均由温度自动控制仪控制，最大节

能的节省了电能。

优点二、高效

养殖热风炉在集成传统热风炉优点的基础上，不使用保温材料而最大程度回收了炉体外泄热量，使热风炉在炉温达到摄氏150°度时仍然将烟筒的出烟口温度控制在摄氏100°以内。采用

国内先进的二次燃烧技术，使烟碳的浓烟再次充分燃烧，并有效保证烟煤中的挥发份和颗粒在高温状态下与氧气混合燃烧得以完全的高效利用。鸡舍升温迅速，育雏面积120分钟可达到38

燃煤量5-25kg/h。

优点三、环保

该炉采用燃烧与换热一体，炉体高温部分实行吊胆供热的最新加热技术，烟和清洁空气各行其道。空气通过炉体加热到180，变成无毒、无菌、清洁净化的新鲜空气。

风口烧损时表现为：

(1)风口中套与小套的接触面潮湿、渗水或有冒泡沫现象。

(2)风口周围有冒黄色的煤气火焰。

(3)侵风时，风口可看出风u烧坏部位有淡蓝色火苗，漏水喷到燃烧的焦炭上，使焦炭发黑，如发现此情况，风口漏水已经很大。

(4)检查风口出水头有气泡，水流中有“白线”，严重时出水发喘有断续现象、水温差升高。风口漏水过大时，3个套都有渗水，甚至窜到邻近风口边缘也渗水。

(5)漏水严重时，从风口视孔镜中能看到风口内有黑色残渣铁并冒蒸汽，风口本身发红，炉顶煤气含氢量增加，炉顶温度升高，甚至会引起炉顶放散阀着火。

在检查处理坏风口时，要根据观察的情况判断破损的程度，分别按不同的方法处理：

(1)在难以肯定风口是否烧坏时，可促坦地或急速关小进水阀门，如“白线”始终不消失，出水头冒气泡，开大阀门后“白线”加重，说明风口已被烧坏。

(2)关闭进水阀门时，要勤观察、勤调节水量，避免把水阀门过早关死，造成风口变形和烧穿事故。

(3)在风口破损严重往炉内大量漏水时，风口前端有凝铁和风口呈黄色，说明风口内周围温度不够，要招水关得很小。立即组织休风更换。

(4)若风口前端已烧熔，要加强风口外部的打水，关闭进水阀门，立即组织休风更换。

(5)由于风口大量漏水，风门前端有较多的凝铁致使风口拉不下来时，可恢复送风若干分钟，把风口凝铁烧化再休风更换，但要特别注意安全。