

漏氨浓度报警器在线氨气报警器

产品名称	漏氨浓度报警器在线氨气报警器
公司名称	济南优大电子有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:优大电子 型号:RBT-6000-ZLG/A
公司地址	山东省济南高新区香格里拉工业园
联系电话	0531-88686387 15165087979

产品详情

漏氨浓度报警器在线氨气报警器（15165087979，0531-88686387李经理）位于河南省平顶山市石龙区的中鸿煤化公司化工厂区合成氨装车泵进口连接管发生泄漏，泄漏合成氨约300公斤。截至昨天下午6点，北京青年报记者从平顶山石龙区了解到，事故发生后，共有154位有不适症状的村民留院检查，其中住院观察者41人，情况严重者5人，目前均无生命危险。技术参数：1、与气体报警控制器配套使用；2、采用进口气体传感器，精度高、可靠性强；3、两线制结构；4、隔爆式设计适用于危险条件1、2区；5、体积小、安装简便；6、采用模块化结构设计，便于系统维护；7、检测原理：半导体/电化学/催化燃烧式进口传感器 检测气体：可燃气体、有毒气体 8、采样方式：自然扩散式 9、测量精度： $\pm 5\%FS$ ，相应时间：30s 10、工作电压：DC36V 11、温度： $-40 \sim 65$ 12、连接线缆：RVS2 \times 2.5mm²，传输距离：1000m 13、防爆等级：Exd CT6 14、安装方式：固定支架、钢管、墙壁装 安装螺旋：G3/4" 15、体积：126mm(L) \times 93mm(W) \times 48mm(H) 液氨爆炸后不能马上进入现场？在吉林宝源丰禽业公司爆炸起火事故现场的记者说，有家属质疑警方：消防救援不力，未能及时进入案发现场救人，也不让家属进场辨认死伤者。这可能是液氨事故的特殊性造成的。经计算，如果储存了15吨液氨的钢瓶破裂，液氨泄漏，人在59米内吸入氨气5到10分钟就会死亡。因此，液氨泄漏、引发事故后，往往先要稀释现场氨气的浓度。即使消防人员，也必须穿戴全身防护服进入现场。2011年9月14日6时40分许，绍兴一个冷冻制品厂发生液氨泄漏事故，附近的104国道东湖镇路段被迫封道近1个小时。厂里共有3个液氨储罐约2吨液氨，泄漏氨气约1吨，消防人员用了27吨清水稀释。产品特点：1.与气体报警控制器配套使用；2.采用进口气体传感器，精度高、可靠性强；3.四线制总线结构；4.隔爆式设计适用于危险条件1、2区；5.体积小、安装简便；6.采用模块化结构设计，便于系统维护；（济南优大电子有限公司）手机：15165087979 电话：0531-88686387 传真：0531-88686387 QQ：2960848754 李经理

漏氨浓度报警器在线氨气报警器