

玉升破碎机配件铸造厂详解避免铸钢件出现裂纹的措施

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 玉升破碎机配件铸造厂详解避免铸钢件出现裂纹的措施 |
| 公司名称 | 郑州玉升铸造有限公司 |
| 价格 | 15000.00/吨 |
| 规格参数 | 品牌:玉升铸造 型号:按需定制 |
| 公司地址 | 巩义市小关镇杜沟工业园区 |
| 联系电话 | 13673666585 13673666585 |

产品详情

铸钢件在生产过程中出现裂纹的话，会影响到产品的使用性能，所以一些铸钢厂家在生产钢件的时候要尽量地避免钢件出现裂纹，下面让我们玉升破碎机配件铸造厂详细的了解避免的措施。避免铸钢件出现裂纹的措施：

- 1.铸钢厂家建议，在生产的过程中提高砂型和砂芯的退让性，能够起到很好的效果。
- 2.必须控制炉料及钢水中的S、P含量，保持合理的金属添加。
- 3.铸件壁厚尽量均匀,避免壁厚的突然改变，保持两截面交接部位采用圆角连接，以减少应力集中。
- 4.调节铸件各部位冷却速度，冷却的速度对于产品的质量有很大的关系，避免铸件局部过热，在加工的过程中使铸件各部位温度趋向均匀，浇冒口当应阻碍铸件的收缩。
- 5.铸钢厂生产铸件浇注后，开型不能过早，采用水爆清砂工艺的铸件应掌握好温度和时间。

破碎机配件：www.psjpj.com

新破碎机配件：www.ysnmpj.com