

金楚326G腻子喷涂机 大流量汽油内燃机腻子喷涂设备 喷涂刮墙机

产品名称	金楚326G腻子喷涂机 大流量汽油内燃机腻子喷涂设备 喷涂刮墙机
公司名称	深圳汇世百川商贸有限公司
价格	面议
规格参数	建议零售价: ¥ 0.00 加工定制: 是 品牌: 金楚
公司地址	广州市海珠区和丰五金城 http://www.aiuan.com/
联系电话	4006797318 18620386069

产品详情

金楚326g腻子喷涂机 大流量汽油内燃机腻子喷涂设备 喷涂刮墙机

喷涂机性能分类

按性能分类：1. 柱塞隔膜复合式（例如：宿迁金楚、永康西格玛、美国坎贝尔等）

2. 柱塞式（例如：无锡普田、威尔森、美国固瑞克、瓦格纳、泰坦等）

按动力源分类：1. 电动式（电机电源均为国内：220v 380v 国外不同：100v--220v 等移动方便，轻巧灵活，使用广泛）

2. 气动式（压缩空气做动力，缺点明显笨重，移动不方便，能耗维护极高）

3. 燃油式（汽油引擎马达做动力源，适用于没有电源场所施工）

款式外形分类：1. 手提式（一般属于小型机型，简单易操作，四脚着地，上方有手提把柄）

2. 推车式（一般有两只轮子移动，隔膜柱塞复合式喷涂机和柱塞式喷涂机大小功率均有配置推车）

按制造原理分类：1. 柱塞喷涂机

2. 柱塞隔膜复合式喷涂机

不同喷涂机优缺点

气动高压无气喷涂优缺点：

优点：压力大、吸料能力强，适用于一次喷涂深层厚达800um以上，及面积大的施工。

缺点：使用成本高，操作麻烦，保养维修难，能源浪费大，笨重，需要大功率的气泵配合使用，无故造成双重的保养，增加使用成本，特别不适合在零下温度使用，机器死机现象严重，这一点是生产厂家至今未能解决严重的弊端。

电动式柱塞隔膜复合式喷涂机：

最适合喷涂油性涂料和水性涂料，使用成本低，维护、维修简单（缺点：笨重、体积大、生产成本低高）

金楚系列高压无气喷涂机(号称行业中王牌机、性价比之王)

1.节能环保：比传统空气喷涂节省材料30%无需空气辅助无飞溅环保

2.高效率：比传统手工施工提高效率可达20倍之多节省时间效率高

3.强效果：高压雾化效果好附着力强施工无死角表面光滑均匀

4.性价比；敢和国际任何一品牌相媲美，同等功率只需进口设备三分之一的价格超实惠

金楚喷涂机融入法国先进技术结合国内施工状况和涂料特性专业打造：(隔膜柱塞复合式设计寿命长久维护费用超低)

和同行业设备比较优势：

1. 电机：采用直流密封无刷电机，寿命超长，易维护，维修费用低。

2. 柱塞泵体；采用全油侵入式润滑方式，液压助力，减小磨损。使用寿命可达四万小时以上。

3. 密封垫；采用美国进口原料精心设计铸造而成。超耐磨，不论在冬季还是在夏季都可以使用自如，耐酸碱，耐疲劳，更换简单方便。

4. 吸料管网；立式车身，吸液管容易打理清洗，一人可独立移动操作方便。不锈钢加工抗腐蚀，内壁不脱落无堵塞。吸液滤网解决了进液面小，易堵塞的问题，增加进液面积，空间缩小。内置加大滤网。

5. 阀体；进液阀和出液阀采用球式体瓷珠超耐磨，比传统钢球超出几十倍寿命。不断面，不碎坐。

6. 调压；机械式自动调压压力稳定，无脉冲，油侵式保护，寿命超长。易维护，维护费用实惠。

7. 车架；采用立式设计紧凑实用移动方便，可拆卸，车架可轻松缠绕30米高压软管，整体设备易打理。

8. 配置；电动和燃油式多种设计，大功率大流量流量，双枪配置可以支持双枪同时操作。无需配备空气压缩机，避免双重维护，降低省维护成本，减少不必要的麻烦，节约能源。

腻子的选择和正确搅拌方法

1.选择腻子粉时要注意：

1)、不得含有大于100目的颗粒和含有任何纤维成分。

2)、选择含胶量较低的腻子粉(胶水含量一般不超过8%)如若胶水含量确实超标,请适量将腻子粉加水。

2.注意:搅拌后的腻子粉一定得有流动性,否则该机不能喷涂。

3、可以根据喷涂工作量的需求购买一个具有1.5千瓦功率且是铜芯线电机的磨浆机(在机电市场有,就是磨豆浆的机器即可,价格大约在500--600元),将10公斤腻子粉加7公斤水后先作简单搅拌,再倒进磨浆机里研磨一遍即可倒进涂料桶,开始喷涂作业这样既不掉压也不会堵枪,提高功效和完全能确保喷涂的顺利进行(状态好的腻子粉开枪后的压力在90公斤以上时喷涂效果就很好,开枪后的压力最好不得超过130公斤)。

1)、在喷涂料、油漆、乳胶漆、防火涂料时,外接高压管孔径需要10毫米,总长度不超过60米,扬程不超过15米。

2)、在喷腻子粉时,外接高压管直径需要10毫米,不得超过30米,扬程不得超过10米。3) .需要喷涂涂层厚的腻子粉时第一遍请选用大孔径喷嘴,金楚532g和532e可选用455和460喷嘴。金楚326机型可选用435和445。

腻子喷涂机是搅拌、泵送、喷涂优质腻子粉的小型机械,是喷涂机当中的腻子喷涂机一种,主要喷涂国内外生产的各种装潢腻子,其中,如粒经100目涂料用混气喷枪即可达到雾化效果。每天喷涂面积可达1500平方米左右,适用于房屋防护、粉刷、上底浆等。

产品优势

第一、简单,在刮腻子之前,我们搅拌腻子可以使用搅拌机来完成,这样的腻子既均匀有粘适中,要比人工搅拌的效果好很多。

第二、喷涂快,如果使用腻子喷涂机的话一面墙只需要几分钟既可喷涂完成,如果施工操作的话进度会慢很多。

第三、喷涂均匀,使用腻子喷涂机的话,因为在喷涂的时候使用的是一定的气压与喷嘴所以喷涂的厚度比较好掌握,不会存在不平整的现象,这要比人工做的更好。

第四、节约材料,使用腻子喷涂机的话,可以控制喷涂机的喷涂速度和厚度,要比人工操作节约材料。

维护与保养

1. 每次泵芯清洗完毕,必须加入少许硅油润滑及防锈,其目的以保护转芯不会锈蚀及下次使用起动力顺利。

2. 机器工作时,电箱门必须关闭锁好,以防灰尘及水分侵入,损坏机器元件。

3. 每天工作前或工作后轴承座必须加油并且经常检查减速箱机油。

4. 在施工现场移动机器时,不论远近,必须先拔电源线。

5. 清洗机器时,电箱部分只可擦拭,不可冲洗。

6. 主轴密封圈压盖调正，必须将泵芯和送料撑脱离，然后上紧三个螺杆，螺杆上紧后的标准：以8寸活手轻松扳动主轴螺丝为准。

常见故障处理

1. 工作过程中，突然自动停机，可能原因为：

a：施工现场突然停电，若在短时间内不会恢复供电，则必须切断切断电源拆下输送软管、泵芯及所有配件，并进行清洗。拆卸输送管时，必须用包装袋或其他物品盖住拆卸处，防止拆开瞬间，管内压力突然释放，射出沙浆发生危险。

b：电动机过载，应检查保险丝是否烧断。

2. 浆料太干或停机时间过长没清洗，都可能导致堵塞故障。发生堵塞故障也是引起过载的原因之一，出现此种情况时，必须疏通堵塞部位。先关电源，不可立即拆卸喷枪或输送软管，否则由于管内巨大的压力将会从拆卸处释放，爆射沙浆发生危险。

a：将电源调至反转方向。

b：按按钮开机，使机器倒转30秒左右，以降低输送管内压力。

c：卸下喷枪，并进行清洗。检查喷嘴是否阻塞。

d：将电源开关调至正转，开机。

e：若输送软管无料送出，说明是管内堵塞，将清洗干净的喷枪连好，便可继续喷涂工作。

f：若输送软管无料送出，说明是管内堵塞，可反复数次开正反转。若仍无料送出，则拆下输送管进行清洗疏通，拆下输送软管，必须在开倒转后才能进行。

g：将已疏通的输送管连接好，再将按钮调至正转，重新开机工作。

3. 机器动转正常，但出浆很慢或不出浆，可能原因为：

a：泵芯使用时间过长已经磨损，怎样判断泵芯是否磨损？可在泵芯出口及输送软管之间接入压力表，若压力表显示压力很小或无压力，即可判断泵芯已磨损。即要换新泵芯。

b：料斗内转动部分被抽空，形成空间，原因是浆料太干或该干粉流动性差，不适合机械操作，在此情况下，泵芯因无料将会产生干磨现象，很快便会使泵芯产生高温而烧毁。

4. 若接入压力表，可从压力表的读数反映机器工作是否正常？若压力表大于25kg而出料很慢或不出料，即可能发生了堵塞故障，胶管出现收缩现象，会随时产生爆管危险，马上停机。按反转减压，然后验修清理。

5. 如灌浆请联系厂家。

本产品的建议零售价是¥0.00，加工定制是是，品牌是金楚，型号是326G，重量是89（Kg），适用范围是腻子喷涂机，最大输出压力是200（N/S），功率是3000（w），动力形式是内燃式无气喷涂机，空气消耗量是1，空载排量是2，喷射宽度是1，喷嘴直径是0.027，压力比是2000，种类是无空气喷涂机，最佳喷

射距离是0，规格是326G原厂标配