

# 环模颗粒机厂家直发裕工机械环模颗粒机三年保修

产品名称	环模颗粒机厂家直发裕工机械环模颗粒机三年保修
公司名称	巩义市裕工机械制造厂
价格	100.00/件
规格参数	品牌:裕工 型号:ZO1648
公司地址	河南省郑州市巩义市杜甫街道办外沟村
联系电话	0371-64567186 18860380580

## 产品详情

在全世界倡导环保生活的今天环模秸秆制粒机设备的用处也越来越大。国家反复提倡能源再利用，变废为宝。这一思路不仅给我们的生活环境带来了很大的改观，同时也使得农民朋友们节省了一笔比不小的开销，甚至让有一些朋友发家致富。 秸秆制粒机通过把秸秆等农作物进行粉碎、烘干成型。成型之后的产品可以用于居民取暖，集中供热和燃烧发电等等。这种供暖方式目前已经在城镇之间广泛的投入使用，已经有很多家庭从中获益，是环保的时髦新品。 以上是巩义市裕工机械制造厂为您所讲述的相关知识，我们期盼每一次与您的合作，您的满意是我们一直的追求！热诚欢迎各界同仁光临指导！我们随时欢迎您访问我公司官网！制粒机设备生产中淀粉过剩的缘由是什么

- 1 切断不平坦 依据产值和需求调整模的开孔面积
- 2 脂肪含量高 调整配方，削减脂肪含量
- 3 淀粉含量少 调整配方，添加淀粉含量
- 4 模压缩比过低 添加环模压缩比
- 5 料直身裂纹过多 尽可能削减料本身的裂纹
- 6 调质温度过低 进步调质温度
- 7 熟化不行 添加料的熟化程度
- 8 调质水分过低 添加调质水分，使料充沛混合
- 9 质料破坏细度较粗 进步破坏细度
- 10 模扩孔较大 调整切刀，使刀刃尖利，尽量调整到接近模具，防止碰断

11 调质时刻过短 延伸调质时刻到50秒左右