

滑块行程	mm	300	300	400	400	400	600	600	600	600	600
开口高度	mm	600	700	800	800	800	800	800	1000	1000	1000
滑块最大下行速度	mm/s	24	34	55	31	34	100	120	120	120	120
滑块最大回程速度	mms/s	34	30	25	20	43	27	65	70	65	80
滑块工作速度	mm/s	5-12	6-14	6-15	5-12	6-15	6-14	6-14	5-12	6-14	6-14
工作台有效尺寸	左右	mm	520	660	700	800	1000	700	1000	700	700
	前后	mm	520	600	700	800	1000	700	1000	700	700
工作台有效地面高度	mm	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
电机功率	kw	5.5	5.5	7.5	7.5	15	15	18.5	18.5	18.5	18.5
	单位		400T-A	400T-B	500T	630T	800T-A	800T-B	1000T	1600T	1600T
公称力	kn	4000	4000	5000	6300	8000	8000	10000	16000	16000	16000
系统压力	mpa	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
滑块行程	mm	600	600	600	800	900	900	1000	1600	1600	1600
开口高度	mm	1000	1200	1200	1500	1500	1500	1600	1600	1600	1600
滑块最大下行速度	mm/s	120	120	120	120	120	120	100	100	100	100
滑块最大回程速度	mms/s	50	50	130	80	120	120	90	90	90	90
滑块工作速度	mm/s	6-12	6-12	6-15	7-15	7-15	7-15	6-17	6-17	6-17	6-17
工作台有效尺寸	左右	mm	1000	1300	1400	1600	1500	1500	1800	1800	2000
	前后	mm	800	1300	1400	1600	1500	1500	1600	1600	1800
工作台有效地面高度	mm	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
电机功率	kw	22	22	22*2	22*2	37*2	37*2	37*2	37*2	37*2	37*2

四柱三梁液压机|四柱压力机订货方式一、电话订货可直接与我公司网络销售部联系，电话咨询，留下联系方式后直接通过厂家直销。二、网上订货可与我司网上客服沟通联系，留下贵公司详细资料后，由专业销售经理直接对接，厂家直销。三、直接到我公司订货本地客户，可直接到我公司订货，同时可安排销售经理上门服务，订货前请与公司联系，确认到厂时间，以便安排销售和技术人员接洽。详细订货流程:1.确定型号(通过咨询，确定型号，网站了解规格参数，确定型号)2.询价(电话、在线客服、留言、电子邮件等方式登记信息，业务经理回复价格和交货期)3.签订合同(签订合同，产品细节，付款方式等)4.付款(按照合同条款付款，款到后及时发货)5.验收(根据合同，安装调试)