

# 加气混凝土专用泵

产品名称	加气混凝土专用泵
公司名称	淄博巨豪机械设备厂
价格	7800.00/个
规格参数	品牌:巨豪 型号:ys 材质:铸钢
公司地址	山东省淄博市博山区北山路
联系电话	86-05334235456 13708949275

## 产品详情

原因：1，进水口被淤塞

2，管路与仪表漏气

排除：1，排除淤塞物

2，拧紧或堵塞漏气处

故障：水泵不出水

原因：1，泵进水口高于液面

2，旋转方向不对

排除：1，增高液面或下降泵的安装高度

2，检查电机转向

故障：压力表指示出水处有压力，泵仍不出水

原因：1，出水管阻太大

2，叶轮淤塞

3，转数不足

排除：1，检查管路

2，清洗叶轮

3，增加泵的转数

故障：流量过低

原因：1，水泵淤塞

2，转数不足

3，叶轮磨损过大

排除：1，清洗泵及管路

2，增加转数

3，更换叶轮

故障：泵消耗功率过大

原因：1，泵供水量过小（或全关闭）

2，叶轮磨损

排除：1，出口管开启闸阀

2，更换叶轮

故障：轴承过热

原因：1，轴承缺油

2，轴承内部有污物或损坏

排除：1，增添润滑脂

2，清洗轴承或更滑轴承

淄博巨豪机械设备厂位于鲁中机械产业基地—淄博市博山区，是机械设备制造行业的佼佼者。本厂专业生产渣浆泵、砂浆泵、真空泵、多用污水泵、加气混凝土专用泵等各种泵类产品及新型建材行业当中的各种标准及异型设备。是集设计、生产、销售、服务于一体的综合性机械制造企业。本厂具有几十年泵业设计生产经验，技术力量雄厚，检测技术先进。本厂始终围绕高效、环保、节能的研发主题，不断的将先进的生产理念应用到实践当中，产品广泛应用于电力、矿山、冶金、新型建材等行业，并赢得了广大客户的信赖与好评。开拓·创新·负责·专业是我们的企业精神。科学的管理，规范的生产，诚信的经营，完善的服务，保证了企业的品牌与声誉。我们愿以最诚挚的热情，最优质的产品与广大用户携手共创和谐美好明天。

要使泵能安全运行，寿命长，必须注意日常的维护，维护保养应注意以下几个方面：

### 1， 轴封的维护：

要定期检测密封水压和水量，要始终保持少量清水沿轴流过，定期调填料压盖，检查填料并定期更换填料。轴封水压，轴封水量应符合上述（轴封检查）要求。装有机械密封的泵，长期不使用时，机械密封部分应加注满n46号机油，以防止机械密封部件生锈机内部橡胶失效。

### 2， 叶轮的调整：

为了保证泵高效运转，就必须及时调整叶轮与前护板的间隙，调节叶轮间隙时首先停泵，松开压紧轴承组建的螺栓，应调整螺栓上的螺母，使轴承组建向前移动，同时用手转动轴按泵的转动方向旋转，直到叶轮与前护板摩擦为止，将前面刚拧紧的螺母放松半圈，再将调整螺栓上面的螺母拧紧，使轴承组建后移，此时叶轮与前护板间隙在0.5-1mm之间。调整后，在再次启动前须重新检查叶轮转动是否正常，轴承组建压紧螺栓是否拧紧，然后再次启动泵。

### 3， 轴承润滑：

轴承组建在装配时，若装配正确，润滑油适量，维修及时，运转寿命会较长，维修人员应定期检修轴承组建，检查轴承机润滑油的情况，在运动中须定期添加或更换润滑油，间隙时间及注入的量与泵的转速，轴承规格，连续工作时间，泵的停开次数，周围环境和运转温度等许多因素有关，因此须逐渐积累经验，合理及时的加注润滑油。

要使泵能安全运行，寿命长，必须注意日常的维护，维护保养应注意以下几个方面：

### 1， 轴封的维护：

要定期检测密封水压和水量，要始终保持少量清水沿轴流过，定期调填料压盖，检查填料并定期更换填料。轴封水压，轴封水量应符合上述（轴封检查）要求。装有机械密封的泵，长期不使用时，机械密封部分应加注满n46号机油，以防止机械密封部件生锈机内部橡胶失效。

### 2， 叶轮的调整：

为了保证泵高效运转，就必须及时调整叶轮与前护板的间隙，调节叶轮间隙时首先停泵，松开压紧轴承组建的螺栓，应调整螺栓上的螺母，使轴承组建向前移动，同时用手转动轴按泵的转动方向旋转，直到叶轮与前护板摩擦为止，将前面刚拧紧的螺母放松半圈，再将调整螺栓上面的螺母拧紧，使轴承组建后移，此时叶轮与前护板间隙在0.5-1mm之间。调整后，在再次启动前须重新检查叶轮转动是否正常，轴承组建压紧螺栓是否拧紧，然后再次启动泵。

### 3， 轴承润滑：

轴承组建在装配时，若装配正确，润滑油适量，维修及时，运转寿命会较长，维修人员应定期检修轴承组建，检查轴承机润滑油的情况，在运动中须定期添加或更换润滑油，间隙时间及注入的量与泵的转速，轴承规格，连续工作时间，泵的停开次数，周围环境和运转温度等许多因素有关，因此须逐渐积累经验，合理及时的加注润滑油。

原因：1， 进水口被淤塞

2， 管路与仪表漏气

排除：1，排除淤塞物

2，拧紧或堵塞漏气处

故障：水泵不出水

原因：1，泵进水口高于液面

2，旋转方向不对

排除：1，增高液面或下降泵的安装高度

2，检查电机转向

故障：压力表指示出水处有压力，泵仍不出水

原因：1，出水管阻太大

2，叶轮淤塞

3，转数不足

排除：1，检查管路

2，清洗叶轮

3，增加泵的转数

故障：流量过低

原因：1，水泵淤塞

2，转数不足

3，叶轮磨损过大

排除：1，清洗泵及管路

2，增加转数

3，更换叶轮

故障：泵消耗功率过大

原因：1，泵供水量过小（或全关闭）

2，叶轮磨损

排除：1，出口管开启闸阀

2，更换叶轮

故障：轴承过热

原因：1，轴承缺油

2，轴承内部有污物或损坏

排除：1，增添润滑脂

2，清洗轴承或更滑轴承

本产品的品牌是巨豪，型号是ys，材质是铸钢，性能是耐腐蚀，用途是排污泵，泵轴位置是边立式，叶轮结构是半开式叶轮，叶轮吸入方式是单吸式，叶轮数目是1，扬程是30（m）