

镀锌管 镀锌方矩管 方矩管厂家直销价格

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 镀锌管 镀锌方矩管 方矩管厂家直销价格 |
| 公司名称 | 天钢友发（天津）商贸有限公司 |
| 价格 | 1.00/吨 |
| 规格参数 | 品牌:利达 型号:齐全 |
| 公司地址 | 天津市东丽区天津军粮城工业园区物流园C-107室 |
| 联系电话 | 022-24812345 13820641788 |

产品详情

镀锌管 镀锌方矩管 方矩管厂家直销价格

措施：

- 1) 调整好芯棒预穿鞍座的高度、保证芯棒与毛管对中。
- 2) 更换孔型及轧制规格时应测量轧辊间隙，使实际轧辊间隙与轧制表保持一致。
- 3) 用光学对中装置调整轧制中心线，年度大修时必须校正轧管机中心线。
- 4) 及时更换安全臼断裂的机架，实施测量连轧辊内、外辊缝，出现问题并及时更换。
- 5) 连轧时，要避免拉钢、堆钢。

3、头、尾部壁厚不均 成因：

- 1) 管坯前端切斜度、弯曲度过大、管坯定心孔不正易造成钢管头部壁厚不均。
- 2) 穿孔时延伸系数太大、轧辊转速太高、轧制不稳定。
- 3) 穿孔机抛钢不稳定易造成毛管尾部壁厚不均。