

# 自动变速箱不走车故障解析|附案例

产品名称	自动变速箱不走车故障解析 附案例
公司名称	杭州腾骅汽车变速器股份有限公司
价格	.00/1
规格参数	品牌:奥迪A6 型号:5HP-19
公司地址	杭州经济技术开发区下沙街道盛安路50号4幢
联系电话	4006670345 13221040665

## 产品详情

2015年11月中旬，腾骅的老客户张哥带了他朋友到我们公司，说他朋友刘先生的奥迪A6不能走车了。

考虑

到我们

腾骅维修质量与服务态度都还不错，就建议朋友来我们这边先检测下车子看看是不是[变速箱故障](#)。

车辆信息：奥迪A6，自动变速箱型号5HP-19，行驶14.8万公里。

故障现象：发动后不走车

故障维修：车辆出现不走车现象首先应该检查的是自动变速箱油是否存在漏油情况。维修技师通过对自动变速箱油的检查，发现油位极低，几乎没有。检查油底壳、自动变速箱油散热器、油管等处，发现有不同程度的破损，导致漏油严重。维修技师对破损件修复与更换后重新加油。试车，发现车辆可行驶，但车速到达70码左右时，松开油门再加速车身会有抖动。维修技师将此故障判定为点火系统故障，更换缸线后试车，故障全无。

腾骅总结：和车主刘先生交谈中得知，刘先生平时并没有定期检查保养自动变速箱的习惯。因此也并未第一时间发现自动变速箱油的泄露。

温馨提醒：平时车主在用车时，一定要正确使用自动变速箱，定期检查更换自动变速箱油，出现故障时要及时送修，以免故障加剧，增加维修费用不说，还大大威胁着驾驶安全！

【以上资讯由自动变速箱

维修专家—腾骅自动变速箱维系整理编撰，更多关于[奥迪自动变速箱维修案例](#)请关注腾骅官网】