

CHB称重传感器专用控制显示器 力值显示仪表 仪器仪表

产品名称	CHB称重传感器专用控制显示器 力值显示仪表 仪器仪表
公司名称	深圳市斯铭威科技有限公司
价格	600.00/个
规格参数	品牌:斯铭威 型号:CHB 加工定制:是
公司地址	广东省深圳市光明新区公明镇松白路5056号
联系电话	0755-32808769 15112389176

产品详情

chbee10

力值显示控制仪

chbe系列

使用说明书

为了您的安全，在使用前请阅读以下内容

注意安全

I 请不要使用在原子能设备、医疗器械等与生命相关的设备上。

I 本仪表没有电源保险丝，请在本仪表电源供电回路中设置保险丝等安全断路器件。

I 请不要在本产品所提供的规格范围之外使用。

I 请不要使用在易燃易爆的场所。

I 请避免安装在发热量大的仪表（加热器、变压器、大功率电阻）的正上方。

警告

I 周围温度为50 以上时，请用强制风扇或冷却机冷却，但是，不

设置

1面板及按键说明（以160×80尺寸的仪表为

名称	说明
显示窗	显示测量值，可分别总值、净值

指示灯	在参数设置状态下，显示参数符 1) out1、out2 为比较输出指示
-----	--

	2) mot灯亮时表示测量值有变
--	------------------

	3) zero灯亮时表示测量值为零
--	-------------------

	4) gross灯亮时显示总值
--	-----------------

	5) net灯亮时显示净值
--	---------------

	6) peak灯亮时显示峰值
--	----------------

	7) valley灯亮时显示谷值
--	------------------

	8) kn、g、kg、t为计量单位指
--	--------------------

要让冷却空气直接吹到本仪表。

I 对于盘装仪表，为了避免用户接近电源端子等高压部分，请在最终设备上采取必要措施。

I 本产品的安装、调试、维护应由具备资质的工程技术人员进行。

I 如果本产品的故障或异常有可能导致系统重大事故，请在外部设置适当的保护电路，以防止事故发生。

I 本公司不承担除产品本身以外的任何直接或间接损失。

I 本公司保留未经通知即更改产品说明书的权利。

外形尺寸图

外形尺寸图：

开孔尺寸图：

规格	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)	f (mm)	g (mm)
160 × 80	160	80	10	115	75	152-1	76-1
96 × 48	96	48	12	100	43	92-0.5	45-0.5

接线图

4 160 × 80尺寸的仪表

4 96 × 48尺寸的仪表

操

作

键

2参数一览表

第一组参数

符号	名称	内容	单位
out1	第1比较控制输出的比较	值	-
out2	第2比较控制输出的比较	值	-
au	比较控制输出的目标值		-
oa	密码		0
alo1	第1比较控制输出的比较	方式	6
alo2	第2比较控制输出的比较	方式	6
hya1	第1比较控制输出的灵敏	度	0
hya2	第2比较控制输出的灵敏	度	0
hh	峰值判断门限值		-
all	谷值判断门限值		-

设置键 1) 按下不松开，2秒

2) 按下后松开，2秒后进入调校状

3) 按下后松开，2秒后清除峰谷值

左键 1) 重量不变动时，此时的总值作为净值显示

2) 设置时移动修改

3) 设置参数时，进入

增加键 1) 在测量状态时，峰值、谷值的显示

2) 设置时，增大修改

减小键 1) 如果总值不超过该测量值不变动时，控

2) 设置时，减小修改

本产品的品牌是斯铭威，型号是CHB，加工定制是是，测量精度是0.03~0.05，结构型式是长方形，显示方式是数字，外形尺寸是96 × 48 (mm)