

锯末制粒机供应企业_裕工机械图_新型锯末制粒机

产品名称	锯末制粒机供应企业_裕工机械图_新型锯末制粒机
公司名称	巩义市裕工机械制造厂
价格	200.00/件
规格参数	品牌:裕工 型号:UH1752
公司地址	河南省郑州市巩义市杜甫街道办外沟村
联系电话	0371-64567186 18860380580

产品详情

环模木屑制粒机设备有噪音是什么问题的主要因素如下：质料保送不稳固，应该调解喂料速率,偏转刮刀磨损惹起喂料不平均,应该改换新的刮刀;制粒机环模和压辊新旧搭配,最好新环模搭配新压辊;环模和压辊之间的间隙和出产的料不谐和,调解压辊间隙;压辊的缘由,新旧压辊配合运用大概压辊磨损和破坏;所用的配方比拟难制粒,恰当调解配方;蒸汽供给缺乏大概压力时有变革,查抄蒸汽管路及体系压力和减压阀能否正常;制粒仓内进有杂物,肃清制粒仓内杂物; 主轴轴承磨损大概破坏,需求改换轴承。 上

面的内容就是木屑制粒机有噪音是什么问题的主要原因，我公司专业生产制造木屑制粒机等系列产品，我们的产品在市场上一直受到广大客户的好评！锯末颗粒机设备生产阻塞一般都是因为以下原因：

一、锤片折断、老化,筛网孔封闭、褴褛,破坏的物料含水量过高都会使锯末颗粒机阻塞.应定时更新折断和老化的锤片,定时查看筛网,破坏的物料含水率要低于14%.这样既可进步出产功率,又使颗粒机不阻塞。

二、进料速度过快,负荷增大,形成阻塞.阻塞会使电机超载,长期过载,会烧坏电机.呈现这种状况应立即减小或封闭料门,也可以改动进料的方式,经过添加喂料器来操控进料量.喂料器有手动、自动两种,用户可根据实际状况挑选.因为颗粒机转速高、负荷大,且负荷的波动性较强,所以,颗粒机作业时电流一般操控在额定电流的85%左右。

三、出料管道不畅或阻塞.进料过快,会使颗粒机风口阻塞;与运送设备匹配不当会形成出料管道风削弱或无风后堵死.查出毛病后,应先清通风口,变更不匹配的运送设备,调整进料量,使设备正常运行。