

磁铁厂家生产钕铁硼磁铁 电机磁瓦 高牌号磁钢 磁形强磁

产品名称	磁铁厂家生产钕铁硼磁铁 电机磁瓦 高牌号磁钢 磁形强磁
公司名称	上海大薛电磁器件有限公司
价格	3.60/个
规格参数	品名:钕铁硼 矫顽力:900 (KA/m) 剩磁:1.2 (T)
公司地址	上海市奉贤区光泰路1999号36幢1028室
联系电话	021-59100507 18916545669

产品详情

上海大薛电磁器件有限公司是专门从事钕铁硼稀土永磁材料以及磁性组件、磁性工具方面生产和销售的高新技术企业。公司拥有完善的生产、检测设备。我们研发并批量生产高矫顽力、低可逆温度系数、低失重特性钕铁硼磁钢，目前公司可以生产各种牌号和规格的烧结钕铁硼磁钢，如n35-n52，n35m-n50m，n35h-n48h，n30sh-n45sh，n30uh-n42uh，n30eh-n40eh，n30ah-n35ah，也可以按照客户的要求定制。并可将磁性元器件与其它五金件和塑料制品及纸制品进行组装成磁性组件。

公司通过iso9001:2008认证。产品定期做rohs检测，确保符合相应指令要求

大薛电磁器件有限公司始终遵循“品质是企业的生存之本，诚信是立业之基，创新是企业的发展之源，客户服务没有终点”的经营理念，致力于让永磁材料及其器件为更多客户创造价值。我们愿以真诚的态度与海内外客户共同发展、共创未来。

磁铁使用过程中的注意事项：

1、温度

客户在选用钕铁硼磁铁时应根据其工作温度选择合适自己的磁铁牌号，若工作温度高于磁铁牌号承受温度，则磁铁会慢慢退磁直至无磁。订购前请务必确认好工作温度和适合自己使用的牌号。2、环境若使用的磁铁装置于密封状态，则可以考虑选择表面不电镀或镀白锌的磁铁，这样可以节省成本，若磁铁暴露在潮湿空气中，特别是盐雾状态下，建议考虑表面镀镍处理的磁铁。磁铁应存放在干燥，恒温的环境，要用塑料、木片、硬纸片、泡沫等隔开并包好。应远离铁器和易被磁化物品，如显示器，银行卡，电脑，电视，手机等。3、用户对象关于环保，对于相对发达的国家而言，如北美、欧洲等地用户要特别注意环保方面的事项，出口使用必须要通过sgs欧盟六项标准。对于国内或一些欠发达国家的用户，不太考虑环保要求。

4、搬运与堆放

钕铁硼强磁材料硬，脆，磁场强，要轻取轻放（特别是大规格及薄片）、当强磁铁本身或与其他铁器相吸或分离时，要小心操作不可冲击。否则易造成因碰撞而损坏磁铁或夹伤手指。因为钕铁硼属于多金属合金材料，密度在 7.4 5 之间，具有重而脆的特性。所以在搬运拿动的时候要特别小心，以免磁碎。仓储时也应该保持环境干燥，不要直接堆放在地面上，最好垫上厚纸板或放置在货架上。

5、取用须知

当磁铁相互吸起分不开时建议平推错开，切不可硬扳撬。用左手固定好整条磁铁，右手用食指和拇指配合，水平挪出磁铁，挪出后不要立刻把挪出的磁铁扔回磁铁堆里，请立刻将磁铁隔离。轻拿轻放，离铁器或带磁的东西较远的地方（20公分左右）或用纸把取出的包好，这样才比较安全。如需要将磁铁放回整条磁铁里面，请慢慢放回，近距离从边缘开始挪进去。手一定要把握住磁铁，直到磁铁已经移进去。

本产品的品名是钕铁硼，矫顽力是900（KA/m），剩磁是1.2（T），内禀矫顽力是1000（KA/m），最大磁能积是287（KJ/m³），材料牌号是N35，密度是7.45（g/cm³），工作温度是80（ ），居里温度是320（ ）