

# 摇臂钻厂家 3040机械摇臂钻床 小型摇臂钻床价格厂家直销钻床

产品名称	摇臂钻厂家 3040机械摇臂钻床 小型摇臂钻床价格厂家直销钻床
公司名称	滕州市三重机械制造有限公司
价格	42000.00/个
规格参数	类型:摇臂钻床 品牌:DXMC/三重机床 型号:3040X14摇臂钻床
公司地址	中国山东滕州市外环西路工业园区
联系电话	0632-5698858 13616379206

## 产品详情

主要技术参数	sz3040 × 11摇臂钻床	sz3040 × 11/ii摇臂钻床	sz3040 × 11a摇臂钻床	sz3040 × 14摇臂钻床	sz3040 × 14摇臂钻床
钻孔最大直径mm	cast iron 40 steels 32	cast iron40steels32	cast iron40steels32	cast iron40steels32	cast iron 40 steels 32
主轴端面至工作台距离mm	260-1050	260-1050	260-1050	260-1150	260-1050
主轴中心至立柱母线距离mm	360-1/1100	360-1/1100	360-1/1100	360-1400	360-1/1400
主轴行程mm	200	270	200	200	200

主轴锥孔 (莫氏)	4	4	4	4	4
主轴转速范围r.p.m	75、130、240、380、660、1200	40-1896	75、130、240、380、660、1200	75、130、240、380、660、1200	40-1250
主轴转速级数	6	12	6	6	6
主轴进给量范围r.p.m	0.10-0.25	0.13-0.54	0.10-0.25	0.10-0.25	0.10-0.25
主轴进给量级数	3	4	3	3	3
摇臂回转角度°	360	360	360	360	360
主电机功率kw	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
升降电机功率kw	0.75	0.75	0.75	1.5	1.5
机床重量kg	1600	1600	1600	2200	1200
外形尺寸mm	1500 × 705 × 2200	1550 × 705 × 2200	1500 × 705 × 2200	1800 × 810 × 2300	1800*810*2200

### z3040\*14摇臂钻床保养

z3040\*14摇臂钻床的外表维护清洗摇臂钻床外表及死角，清洗导轨面及清除工作台面毛刺。拆洗各罩盖，要求内外清洁、无锈蚀、无黄袍，漆见本色铁见光。检查补齐螺钉、手球、手板，检查各手柄灵活可靠性。

z3040\*14摇臂钻床主轴进刀箱保养检查油质，保持良好，油量符合要求。清除主轴锥孔毛刺。清除主轴上面的杂质，主轴上注油，保证主轴润滑。清洗液压变速系统、滤油网，调整油压。

z3040\*14摇臂钻床摇臂及升降夹紧机构检查检查调整摇臂钻床的升降机构和夹紧机构达到灵敏可靠。

z3040\*14摇臂钻床润滑系统检查清洗油毡，要求油杯齐全、油路畅通，油窗明亮。

z3040\*14摇臂钻床冷却系统检查清洗冷却泵、过滤器及冷却液槽。检查冷却液管路，要求无漏水现象。

z3040\*14摇臂钻床电器系统检查清扫电机及电器箱内外尘土。关闭电源，打开电器门盖,检查电器接头和电器元件是否有松动、老化。检查限位开关是否工作正常。开门断电是否起到作用。检查液压系统是否正常，有无漏油现象。各电器控制开关是否正常。

#### z3040\*14摇臂钻床操作规范

1. z3040\*14摇臂钻床操作前要穿紧身防护服，袖口扣紧，上衣下摆不能敞开，严禁戴手套，不得在开动的机床旁穿、脱换衣服，或围布于身上，防止机器绞伤。必须戴好安全帽，辫子应放入帽内，不得穿裙子、拖鞋。

2. z3040\*14摇臂钻床开车前应检查机床传动是否正常、工具、电气、安全防护装置，冷却液挡水板是否完好，钻床上保险块，挡块不准拆除，并按加工情况调整使用。

3. z3040\*14摇臂钻床摇臂钻床在校夹或校正工件时，摇臂必须移离工件并升高，刹好车，必须用压板压紧或夹住工作物，以免回转甩出伤人。

4. z3040\*14摇臂钻床钻床床面上不要放其他东西，换钻头、夹具及装卸工件时须停车进行。

5. z3040\*14摇臂钻床钻小的工件时，要用台虎钳，钳紧后再钻。严禁用手去停住转动着的钻头。

6. z3040\*14摇臂钻床薄板、大型或长形的工件竖着钻孔时，必须压牢，严禁用手扶着加工，工件钻通孔

时应减压慢速，防止损伤平台。

7. z3040\*14摇臂钻床机床开动后，严禁戴手套操作，清除铁屑要用刷子，禁止用嘴吹。

8. z3040\*14摇臂钻床钻床及摇臂转动范围内，不准堆放物品，应保持清洁。

9. z3040\*14摇臂钻床工作完毕后，并刹好车，以防止发生意外。同时清理工具，做好机床保养工作。

滕州三重机械机床摇臂钻床型号：z3032摇臂钻床，z3040摇臂钻床，z3050摇臂钻床，z3080摇臂钻床，z3063摇臂钻床，z3732摇臂钻床。

摇臂钻床型号摇臂钻床价格摇臂钻床图片摇臂钻床厂家安全操作规范z3050型号摇臂钻操作规范z3040操作规范摇臂钻床配件

## 公司介绍

滕州市三重机械制造有限公司（原滕州市东鑫机械有限责任公司），成立于1999年，是一家专业生产铣床、摇臂铣及多功能台湾炮塔铣，有雄厚的外贸出口经验，产品远销欧洲及东南亚地区，公司以优质的质量，良好的信誉，一切以客户为本，积极创新，集众家之所长，完善每一个产品，用诚信打动客户，用质量赢得客户，客户的满意是我们服务的宗旨。我们将以更高、更快、更新、更严的工作态度完善我们的服务，为您的成功做出我们更大的努力，愿与有志之士合作共赢。

### 1、货源说明

公司生产周期短，货源充足。

### 2、关于颜色

产品颜色可根据客户要求，进行定制。

### 3、关于客服

您的咨询没能及时回复，可能是当时咨询量过大或是系统故障。

### 4、关于售后

我们将提供完整的售后服务，如有任何问题，我们会有专门的技术团队进行跟踪维护。

e-mail : sale8@cndxmc.com

本产品的类型是摇臂钻床，品牌是DXMC/三重机床，型号是3040X14摇臂钻床，主电机功率是2.2（kw），外形尺寸是1800×810×2300（mm），轴数量是单轴，钻孔直径范围是40（mm），主轴转速范围是75-1200（rpm），主轴孔锥度是4，控制形式是机械，适用行业是机械加工，布局形式是立式，适用范围是通用，作用对象材质是金属，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是整机一年保修，摇臂钻床是Z3040X14摇臂钻床，滕州机床是立式Z3040X14摇臂钻床