

# 德国莱宝D16C真空泵维修莱宝真空泵专业维修

产品名称	德国莱宝D16C真空泵维修莱宝真空泵专业维修
公司名称	东莞凌信真空设备有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	
公司地址	广东省东莞市寮步镇坑口源溪四巷133号
联系电话	0769-82897319 13926838365

## 产品详情

莱宝真空泵D16C技术参数:

抽速：17.01m<sup>3</sup>/h ~ 19.48m<sup>3</sup>/h 极限真空度：4x10<sup>-4</sup>mbar(无气镇分压强)  
3 × 10<sup>-3</sup>mbar(无气镇全压强) 6 × 10<sup>-3</sup>mbar(带气镇全压强) 工作环境温度(最高/最低):40/10

泵重量:31kg

## 莱宝双级旋片油式真空泵维护与维修

油封旋片式真空泵其简单的结构，稳定的性能在食品、化工、电子光学、医药等行业得到广泛的运行，如何正确的维护与适当的维修成为维系减少真空泵故障率的发生，减少对生产的影响一直是广大用户最为关心的话题，东莞凌信真空设备作为长

期致力于真空泵维修的专业性公司，就真空泵维修与保养跟大家分享一些经验。

排气口漏油原因主要只有一个：排气过滤器问题。

引起排气过滤器漏油的原因为：

1、排气过滤器过滤失效，油与气不能完全分离。

2、排气过滤器安装口处的o形圈密封不良。

3、排气过滤器安装不到位。轴封漏油，漏气的毛病是常见的。发现轴封因磨损而漏气，漏油时则必须要更换轴密封圈。

不同泵种，不同厂家设计的轴封结构多不相同。应根据原设计型式用相近或相同的密封圈换上。例如弹簧橡胶圈标准件磨损漏气不严重时，可拆去几圈紧固钢丝弹簧再装上即可。严重的磨损应按原口径调换新密封圈。o型、j型和jo型密封圈，均有标准系列,装配时应注意位置安正并压紧。有些橡胶密封圈亦可自制。它的内外径可通过测量轴和轴孔得到，尺寸应略偏小，厚度要有压紧的余地，便于装上可自行锁紧。

莱宝真空泵D16C维修，里其乐真空泵维修、法国莱宝真空泵维修、日本好利旺真空泵维修等进口真空泵的维修与保养服务,专业保养修理各种类型真空泵\进口真空泵

。

德国莱宝真空泵维修凌信优势 &、技术保证：拥有10年各类进口真空泵维修经验

&、质量保证：授权代理商，保证使用原装进口配件

&、时间保证：提供本地化维修服务，维修周期短

&、运行保证：提供6个月延保服务

&、价格保证：以优惠价格获得类似原厂的维修服务