

上海大众变速箱维修 变速箱故障检测 上海新孚美

产品名称	上海大众变速箱维修 变速箱故障检测 上海新孚美
公司名称	上海新孚美变速箱技术服务有限公司
价格	1.00/台
规格参数	上海新孚美:大众 zf:0v1
公司地址	上海市闵行区兴梅路658号
联系电话	400-682-2830 13482165850

产品详情

上海新孚美变速箱技术服务有限公司长期致力于自动变速箱产品维修、开发和服务创新，是大众/奥迪/奔驰/宝马等4S厂家定点自动变速箱维修企业；可提供大众、奥迪、别克、奔驰、ZF、AW、JATCO等公司品牌自动变速箱维修服务。公司已通ISO9001产品认证,检测设备、维修设备和仪器齐全，具有十年专业的维修经验，是国内自动变速箱维修的龙头企业。如果您的爱车发生变速箱故障，请尽快前往上海新孚美进行变速箱故障检修，以免变速箱故障更加恶化。全国服务热线：400-600-0766

大众PASSAT 1.8T 常见变速箱故障及分析

大众PASSAT 1.8T 配备德国ZF公司01V型 5速手自一体变速箱，此变速箱同时还配备PASSAT 2.8老奥迪A6 1.8T 2.4 2.8等车型。

变速箱故障现象，1、车辆无法行驶；2、升降档冲击；3、升档打滑；4、锁止冲击，抖动等故障。那么可以基本判定，您的爱车存在变速箱故障，1、车辆无法行驶；2、升降档冲击；3、升档打滑；4、锁止冲击，抖动等。

造成以上故障的原因通常是：1由于变速箱漏油缺油的情况下仍继续行驶使故障扩大直至车辆无法行驶。2由于散热不良导致变速箱温度过高从而使变速箱内部如：行星齿轮，离合器烧蚀。3由于变速箱内部油品差，金属颗粒较多导致滑阀箱模式严重从而影响到换挡品质其在发展合作和灾害救助领域的付出，欧盟4由于变速箱进水导致摩擦片脱落，从而堵塞油道。

公司网址：<http://www.fm960.com.cn/>