

0.75*1250*c ?? hc420la

0.8*1250*c ?? hc420la

0.8*1300*c ?? hc420la

0.9*1250*c ?? hc420la

0.95*1250*c ?? hc420la

1.0*1250*c ?? hc420la

1.0*1450*c ?? hc420la

1.1*1000*c ?? hc420la

1.15*1350*c ?? hc420la

1.2*1250*c ?? hc420la

1.25*1500*c ?? hc420la

1.3*1250*c ?? hc420la

1.35*1250*c ?? hc420la

1.4*1200*c ?? hc420la

1.5*1010*c ?? hc420la

1.5*1250*c ?? hc420la

1.5*1400*c ?? hc420la

1.6*1250*c ?? hc420la

1.75*1400*c ?? hc420la

1.8*1250*c ?? hc420la

1.9*1350*c ?? hc420la

2.0*1250*c ?? hc420la

2.0*1499*c ?? hc420la

2.1*1250*c ?? hc420la

2.2*1250*c ?? hc420la

2.3*1250*c ?? hc420la

2.5*1250*c ?? hc420la

2.6*1250*c ?? hc420la

2.8*1250*c ?? hc420la

3.0*1250*c ?? hc420la

3.2*1250*c ?? hc420la

3.5*1250*c ?? hc420la

0.5*1250*2500?????? ?? hc420la

0.6*1250*2500?????? ?? hc420la

0.7*1250*2500?????? ?? hc420la

0.75*1250*2500?????? ?? hc420la

0.8*1250*2500?????? ?? hc420la

1.0*1000*2000?????? ?? hc420la

1.0*1250*2500?????? ?? hc420la

1.2*1250*2500?????? ?? hc420la

1.2*1000*2000?????? ?? hc420la

1.4*1250*2500?????? ?? hc420la

1.5*1000*2000?????? ?? hc420la

1.5*1250*2500?????? ?? hc420la

1.6*1250*2500?????? ?? hc420la

1.6*1499*3000?????? ?? hc420la

1.7*1499*3000?????? ?? hc420la

1.8*1000*2500?????? ?? hc420la

1.8*1250*2500?????? ?? hc420la

2.0*1000*2500?????? ?? hc420la

2.0*1250*2500?????? ?? hc420la

2.1*1250*2500?????? ?? hc420la

2.2*1000*2000?????? ?? hc420la

2.3*1250*2500?????? ?? hc420la

2.5*1000*2000?????? ?? hc420la

2.5*1250*2500?????? ?? hc420la

3.0*1250*2500?????? ?? hc420la

3.2*1250*2500?????? ?? hc420la

3.5*1250*2500?????? ?? hc420la

??

????????????????????????????