

优质PP材质853型号水龙头厂价

产品名称	优质PP材质853型号水龙头厂价
公司名称	曾耀锋
价格	1.00/件
规格参数	功能类别:混水龙头 安装型式:直接安装 材质:塑料
公司地址	中国 福建 南安市 南安康美团结工业区
联系电话	86 595 86671689 13506964828

产品详情

功能类别	混水龙头	安装型式	直接安装
材质	塑料	阀座直径	欢迎来店咨询
工作温度	欢迎来店咨询	公称压力	欢迎来店咨询
规格	欢迎来店咨询	进出水管直径	欢迎来店咨询
品牌	欢迎来店咨询	适用类型	脸盆龙头
型号	853	结构形式	单联式
开启方式	抬启式	净重	0.05 (kg)

要换上水龙头内部的轴心垫片或三角密封垫等密封垫类的零件，就可以得到解决。不过在进行整修之前得把家里的水龙头总开关关掉。关于水龙头接头处的漏水修理，会漏水的原因不外乎是拴水龙头部分（固定螺钉）的止水胶带损坏所致。因此只要使用板钳将水龙头取下，在固定螺钉的地方重新卷上新的止水胶带即可，以下为维修的步骤：首先，先将水龙头拴紧，用板钳将水龙头以逆时针方式回转取下。第二，将螺纹孔向外，在螺纹部分用风印胶带顺时针卷上5-6回。看水龙头是否有调整好用水拴板钳顺时针方向拴入，最后安装完成后，打开总开关试试，确认看看是否还会漏水。

即使将水龙头拴紧，依旧会漏水的原因：1.出水口漏水的原因：那是由于水龙头内的轴心垫片磨损所致。使用钳子将压盖拴转松并取下，以夹子将轴心垫片取出，换上新的轴心垫片即可。2.龙头拴下部缝隙漏水原因：那是因为压盖内的三角密封垫磨损所引起。你可以将螺丝转松取下拴头，接着将压盖弄松取下，然后将压盖内侧三角密封店取出，换上新的即可。