

# QSX15增压器4047148

产品名称	QSX15增压器4047148
公司名称	济宁沃尔弘商贸有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:康明斯 型号:QSX15增压器4047148
公司地址	山东省济宁市太白东路45号江苏大厦写字楼12楼
联系电话	15106737327

## 产品详情

4047148增压器4038498(QSX15增压器)康明斯原厂

康明斯QSX15发动机增压器4047148/4038498

供货商：山东和晟机械设备有限公司

联系人：刘忻

联系电话：15106737327

咨询QQ：3086936390

服务微信:15106737327

4047148增压器4038498(QSX15增压器)康明斯原厂

增压器4038498，康明斯4047148,增压器4047148，增压器4038498，QSX15增压器，增压器4047148报价，增压器4047148增压器型号，QSX15增压器4038498，QSX15发动机增压器4047148价格，QSX15增压器4038498，增压器4047148生产厂家，原厂康明斯QSX15增压器4038498,4955813增压器。

4047148增压器4038498(QSX15增压器)康明斯原厂

康明斯发动机怠速不稳

发动机怠速不稳的表现形式是怠速运转时，忽快忽慢，或有振动，使得汽车在急减速或换挡时熄火。

## 原因

油路中有空气。

低压油路供油不畅。

怠速稳定装置调整不当。

喷油器雾化不良。

喷油泵供油不均。

调速器各连接杆件的销轴、叉头磨损过多。

处理与诊断方法可咨询刘忻女士，咨询电话：15106737327