

搜索康明斯QSX15凸轮轴衬套3685690

产品名称	搜索康明斯QSX15凸轮轴衬套3685690
公司名称	济宁沃尔弘商贸有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:康明斯 型号:QSX15凸轮轴衬套3685690
公司地址	山东省济宁市太白东路45号江苏大厦写字楼12楼
联系电话	15106737327

产品详情

搜索康明斯QSX15凸轮轴衬套3685690 (衬套4026423

供货公司：山东和晟机械设备有限公司

联系人：刘忻

联系电话：15106737327

咨询qq:3086936390

康机QSX15凸轮轴衬套3685690 (衬套4026423) 有价格

QSX15凸轮轴衬套3685690，QSX15凸轮轴衬套4026423，康明斯4026423，凸轮轴衬套4026423，康明斯3685690

凸轮轴衬套3685690价格，QSX15凸轮轴衬套，QSX15如轮轴衬套报价，QSX15发动机凸轮轴衬套。

4100926 qsk45 ccec康明斯柴油发动机水泵

4100927 qsk60 ccec康明斯柴油发动机水泵

qsb6.7 燃油泵4988593-5256607-4941066-3975701

4955173-4043246-4039506-4042736 增压器isb

4956079-4047761-4047762-4047761 增压器isb

5255710 排气管

5257939-3977147-4898081-4895964-3957727 空压机

5263321-4983267-3977081 喷油器

3804368-3804368 缸套

3969680-3954906-4990848 滤座

康机QSX15凸轮轴衬套3685690（衬套4026423）有价

康明斯发动机运转中缓慢熄火

发动机在油门不松开的情况下缓慢熄火，一般是由供油不及时或供油中断引起的。其表现为发动机运转中渐渐无力，自动熄火。

原因

油箱内柴油用尽。

油箱盖通气阀门堵塞。

燃油滤清器或油水分离器堵塞。

供油管路断裂或渗入较多空气。

输油泵不工作。

油箱中有水。

解决方法可咨询刘忻，咨询电话：15106737327