

# 三工序雕刻机

|      |                    |
|------|--------------------|
| 产品名称 | 三工序雕刻机             |
| 公司名称 | 济南天成机械设备有限公司       |
| 价格   | 39000.00/台         |
| 规格参数 | 品牌:济南天成<br>型号:1325 |
| 公司地址 | 济南市历城区大桥工业园        |
| 联系电话 | 0531-85609973      |

## 产品详情

### 济南天成三工序雕刻机使用注意事项

1 机器应固定放在平稳的台面上，调整底角使机器不得晃动，机器保持水平。

您按说明书指定的电压；220V-380v，连接电源并接通牢固的地线。

3 请不要在同一电源插座上连接多个电器产品，以免超负载。

雕刻机属高速机械加工设备，其旋转主轴转速高达24000RPM所以操作人员必须穿工作服，戴工作帽，严禁戴手套，以及散发。

器工作时，人员应与机器保持一定距离，严禁触碰刀头等高速以及运动部件。

更换刀具、清洁前、请从墙壁插座上拔掉本机的电源插头。勿使用液体或喷雾清洁剂。请使用干布擦拭、并使用防锈油

7 检修故障时，必须由专业技术人员在断电的状态下进行操作。