

合肥宝马750变速箱维修 新孚美变速箱合肥维修站

产品名称	合肥宝马750变速箱维修 新孚美变速箱合肥维修站
公司名称	上海新孚美变速箱技术服务有限公司合肥分公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:宝马 型号:6hp-26
公司地址	安徽省合肥市肥西县桃花工业园合派路57号
联系电话	0551-63830339

产品详情

合肥宝马750变速箱维修 技术先进质量可靠 新孚美变速箱合肥维修站

宝马750常见变速箱故障

宝马750配备ZF6HP26型6速手自一体变速器 此变速器同时配备有奥迪A8 陆虎 捷豹等 车型
常见故障通常是：变速器油品差导致滑阀箱磨损，从而出现冲击打滑现象，严重的会将离合器烧蚀。差速器，分动箱磨损导致异响等故障。

自动变速箱的概念及组成

所谓自动变速箱是指不需要频繁地踏踩离合器以及拨动换挡杆，将挡位杆拨到D挡后能在各挡位之间自动切换的变速箱。

自动变速箱的组成部分

自动变速箱的厂牌型号很多，外部形状和内部结构也有所不同，但它们的组成基本相同，都是由液力变矩器和齿轮式自动变速器组合起来的。常见的组成部分有液力变矩器、行星齿轮机构、离合器、制动器、油泵、滤清器、管道、控制阀体、速度调压器等，按照这些部件的功能，可将它们分成液力变矩器、变速齿轮机构、供油系统、自动换挡控制系统和换挡操纵机构等五大部分。

上海新孚美变速箱技术服务有限公司作为宝马自动变速箱维修的专业公司，合肥新孚美作为其下属分公司以“不接受，不制造，不传递缺陷产品”为质量管理前提，凡在本公司维修的宝马变速箱，提供两年不限里程质保（人为，进水，事故除外），先进的变速箱再制造技术，及原厂零部件保证维修品质。