

HT-3200小野onosokki转速表代理

产品名称	HT-3200小野onosokki转速表代理
公司名称	青岛精准科仪商贸有限公司
价格	.00/1
规格参数	品牌:onosokki/小野 型号:HT-3200 产地:日本
公司地址	青岛市城阳区城阳街道中城路555号2号楼1单元1003 (仅限办公)
联系电话	0532-67766955 13255559226

产品详情

HT-3200小野onosokki转速表代理

HT-3200接触式转速表-日本小野

HT-3200是一种操作方便的高性能小型手握式、接触手握式数字转速表。 HT-3200

接触式转速表

只要用一只手拿着，轻轻地接触旋转轴，就可以在显示器上得到直读转速r/min的测量结果。另外，与周速环组合，可以测量线速度 m/min或mm/s。 HT-3200接触式转速表
量程很大，从低速0.5r/min到高速10,000r/min，分辨率为0.1r/min或1r/min单位，高精度地测量转速（圆周速度量程0.05 ~ 1000.0 m/min 使用KS-200标准周速环时 或0.5 ~ 10,000 mm/s 使用KS-100标准周速环时 ）。 HT-3200接触式转速表
测量结果可以作为履历存在内部存储器内，HT-3200接触式转速表最多可存10个数据，这样便于测量后的确认及记录。 HT-3200接触式转速表特点

- 1 量程大，从0.5 r/min 到 10,000 r/min（分辨率为0.1r/min、或1r/min）。
- 2 手按测量开关时，测量显示值每秒地改变，可以进行自动反复测量。
- 3 标准附属存储器功能，便于测量结果的确认。
- 4 考虑到人间工程学的设计，便于手握?便于使用。
- 5 使用圆周测速环（简称：周速环），也可以作为圆周速度测量计使用。
- 6 测量后，大约在30秒钟内，能保持显示最终测量值。

HT-3200小野onosokki转速表代理

HT-3200接触式转速表概要规格

转速量程	低 (Low) 量程 : 0.5 ~ 2000.0 r/min 高 (High) 量程 : 5 ~ 10000 r/min	
转速测量单位	低 (Low) 量程 : 0.1 r/min 高 (High) 量程 : 1 r/min	
圆周速度量程	使用KS-100 (选购件) 低 (Low) 量程 : 0.5 ~ 2000.0 mm/s (分辨率0.1mm/s) 高 (High) 量程 : 5 ~ 10000 mm/s (分辨率1mm/s)	使用KS-200 (附件) 低 (Low) 量程 : 5 ~ 200.00 m/min (分辨率0.01m/min) 高 (High) 量程 : 5 ~ 10000 mm/s (分辨率0.01mm/s)
显示位数	5位	
显示位数	7段LCD	
测量显示时间	1秒自动反复 (但, Low量程1 r/min及High量程10 r/min为2秒自动反复)	
测量精度	Low量程 : 0.5 ~ 1249.9 r/min \pm 0.1 r/min、1250.0 ~ 2000.0 r/min \pm 0.2 r/min High量程 : 5 ~ 10000 r/min \pm 1 r/min	
存储器功能	测量结果的10个数据, 能存储在不挥发性存储器内 (即使电源OFF也能保持记录)	
数据保持功能	测量结束后, 最终测量值能保持30秒, 30秒后自动切断电源	
溢出量程功能	以 " OVER " 字母显示, 当测量值超出2000.0 r/min (Lo)、10000 r/min (Hi)时显示	
BAT LOW显示	以"B"字母显示 (表示电池已耗尽了)	
使用温度范围	0 ~ + 40	
使用温度范围	- 10 ~ + 55	
电 源	7号电池 (1.5V) \times 3个, 连续使用时间约20小时	
外形尺寸	172 (W) \times 38.5 (H) \times 63 (D) mm	

HT-3200转速表重量	约160g (不含电池)
HT-3200转速表附件	KS-300 测速头x 2、KS-200 周速环x 1、7号电池x 3、操作说明书x 1
HT-3200接触式转速表 选购件	KS-100 周速环(圆周速度测量用 单位 mm/s) KS-200周速环(圆周速度测量用 单位 m/min) K 测速头 (转速测定用的圆锥形橡皮头) KS-700 延长用中间轴(周速环或测速头延长用、延 HT-0300 携带盒

HT-3200小野onosokki转速表代理