

鳌融点钞机云南营销部

产品名称	鳌融点钞机云南营销部
公司名称	昆明炳欣电子有限公司
价格	1180.00/台
规格参数	品牌:鳌融点钞机 型号:JBYD-RA816B 产斌等级:B级
公司地址	昆明市官渡区小板桥镇骏骐干菜副食粮油批发市场B区5栋4号
联系电话	0871-66337971 13648835369

产品详情

鳌融点钞机云南营销部

昆明点钞机经营店,云南鉴别仪点钞机验钞,云南验钞机直营部,昆明点验钞机厂价

点钞机故障原因及处理方法:

一。点钞机故障与排除方法:

点钞机在清点过程中有伪钞或异常币出现时,机器将会自动停机,蜂鸣器并发出“嘀。。。。。。”提示报告声音,播报指示灯闪烁,机器上的显示屏将会显示报告代码,伪钞或异常币所在的位置是接钞台上面一张,取出后按任意键继续点验。

代码: 提示原因:

- e1 紫外异常
- e2 纸质异常
- e3 计数不准
- e4 半张或残币
- e5 磁性油墨异常
- e6 安全线异常

- e7 红外异常
- e8 幅面异常
- e9 分版

二。软件升级:

先到网下载计算机端升级软件yc-isp,再下载所需要版本的升级文件,然后,先运行计算机端升级软件,按照提示升级相应机器的软件程序即可。

三。喂钞台调整方法:

当出现喂钞台上的纸币进钞不畅或点数不准时,可以通过调节喂钞台调节螺丝杆,调整压钞轮与捻钞轮之间的间隙解决(顺时针方向为紧,逆时针方向为松,)然后手持一张钞票放入捻钞轮与阻力皮之间,感到有拉力即可。

四。易损件的更换方法:

- 1.当阻力皮严重磨损时,会造成喂钞不顺和计数不准,需要及时更换阻力皮,更换是抽出喂钞台,用手按下喂钞板,取出已被磨损的阻力皮,换上新的再按原样复原即可。
- 2.当捻钞轮严重磨损时,会造成喂钞不顺或计数不准,需要及时更换捻钞轮。更换方法是抽出喂钞台拆下捻钞轮圈,取出已经磨损的捻钞轮,换上新的再按照原样复原即可。

五。维护保养:

为了确保正确使用本机器,能延长机器使用寿命,请注意以下事项:

- 1.机器允许使用的电压范围为ac220v+-15%,50hz+-5%,否则会影响机器正常工作,机器使用的保险丝额定值为1.5a250v,不允许随意变换,使用完毕后,请及时关机,断开电源。非人员请勿自拆开机器,谨防触电,与机器相连接的电源插座应有可靠的接地,请勿置于潮湿处,谨防触电。机器使用时应该放在通风的室内操作,同时避免阳光直射或其他强光,强磁场下工作。
- 2.机器在使用过长中,应该注意纸币的平行,下钞的流畅,及时调整喂钞台调节螺杆,使机器运行在工作状态。
- 3.机器投入运行使用后,要随时注意工作变化,如有发现异常噪声,要立即停止检查。
- 4.应定期使用随机配送的刷子清除机内积尘,特别是要清除各光学传感器的积尘。在清除机内积尘时,一定要关掉电源开关,拔下电源插头。
- 5.机器在长期不使用时,应放在原包装箱内,并储存在清洁,通风,环境温度为-20~+55摄氏度,相对湿度为10~95%,周围空气不含腐蚀性气体的环境中,储存期为一年。储存过的机器,应经过复检后方可投入使用。