

供应HX-630 × 10Q黎明滤芯

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 供应HX-630 × 10Q黎明滤芯 |
| 公司名称 | 固安县东政过滤器材厂 |
| 价格 | 265.00/支 |
| 规格参数 | 品牌:黎明 型号:HX-630 × 10Q |
| 公司地址 | 河北省廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区林城 |
| 联系电话 | 0316-6125579 13582793548 |

产品详情

HX-630 × 10Q黎明滤芯，黎明滤芯会因为使用污染物的堵塞使得黎明滤芯的过滤效果明显下降，当过滤无堵住了黎明滤芯之后，通过滤芯的滤液也就相对减少，那么要保障正常的滤液流量，就得及时对堵塞的液压滤芯杂质进行定期处理，通常情况下，如果当堵塞孔达到一个值时，堵塞非常迅速，通过黎明滤芯压差上升非常快。适当进行定期清洗还可以延长黎明滤芯的使用寿命。液压滤芯在使用前应该检查是否有破损现象，因为在运输中由于一些外部挤压会造成黎明滤芯外部损坏，在安装过程中，尽量不要损坏黎明滤芯，防止磕碰的现象出现。使用一段时间之后，如果滤液流通量减少，就要拆卸下来进行清洗，严重时可以考虑更换黎明滤芯。总之，对于黎明滤芯的保养，尽量做到定期清洗，这肯定是必不可少的步骤，根据使用情况，应当适当更换黎明滤芯，已达到更新过滤作用。ZU-H，QU-H系列压力管路过滤器 滤芯型号：

(*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30, 40) HX-40 × *Q HX-40 × *W HX-10 × * HX-10 × *Q HX-10 × *W HX-25 × * HX-25 × *Q HX-25 × *W HX-63 × * HX-63 × *Q HX-63 × *W HX-100 × * HX-100 × *Q HX-100 × *W HX-160 × * HX-160 × *Q HX-160 × *W HX-250 × * HX-250 × *Q HX-250 × *W HX-400 × * HX-400 × *Q HX-400 × *W HX-630 × * HX-630 × *Q HX-630 × *W HX-800 × * HX-800 × *Q HX-800 × *W HBX-10 × * HBX-25 × * HBX-40 × * HBX-63 × * HBX-110 × * HBX-160 × * HBX-250 × * HBX-400 × * HBX-630 × * HDX-10 × * HDX-25 × * HDX-40 × * HDX-63 × * HDX-100 × * HDX-160 × * HDX-250 × * HDX-400 × * HDX-630 × *

(*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30) RFB系列直回自封式磁性回油过滤器 滤芯型号：FBX-25 × * FBX-40 × * FBX-63 × * FBX-100 × * FBX-160 × * FBX-250 × * FBX-400 × * FBX-630 × * FBX-800 × * FBX-1000 × * FBX-1300 × *

(*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30) SRFA系列双筒微型直回式回油过滤器 滤芯型号：SFAX-25 × * SFAX-40 × * SFAX-63 × * SFAX-100 × * SFAX-160 × * SFAX-250 × * SFAX-400 × * SFAX-630 × * SFAX-800 × *

(*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30) SRFB系列双筒直回式回油过滤器 滤芯型号：SFBX-25 × * SFBX-40 × * SFBX-63 × * SFBX-100 × * SFBX-160 × * SFBX-250 × * SFBX-400 × * SFBX-630 × * SFBX-800 × * SFBX-1000 × * SFBX-1300 × *

(*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30) SRLF系列双筒回油管路过滤器 滤芯型号: SFX-60 × * SFX-110 × * SFX-160 × * SFX-240 × * SFX-330 × * SFX-500 × * SFX-660 × * SFX-850 × * SFX-950 × * SFX-1300 × *。