

WRY热油泵配件，常州武进地区油泵配件齐全

产品名称	WRY热油泵配件，常州武进地区油泵配件齐全
公司名称	常州市凯林热油泵厂
价格	面议
规格参数	品牌:凯林 型号:65-50-150 配件名称:总成
公司地址	中国 江苏 常州市 常州市横林镇镇西工业区陶庄18号
联系电话	86-0519-88786728 13776888003

产品详情

泵机封烧毁问题

从损坏的密封看动环和静环不是均匀接触的，在没有形成液膜的情况下密封失效，以致干磨擦赞成烧损。机械密封的原理：并不是指两非常平滑的表面就能封住有压介质，而是靠两密封面之间形成的液面（和轴承原理相同）来封住有压介质。那么要分析原因，就应从不能满足液面形成条件入手。[热油泵](#)

首先假设该机械密封是合格的。同时要求

- 1)在一定的比压下工作
- 2)在合适的温度下和介质压力下，满足机械密封要求的介质的物理化学性能
- 3)在一定的安装条件下（即对机械密封要的要求的加工条件下，满足原设计图纸要求）4)一定的运行条件下。该机械密封就能正常使用且达到原机械密封的寿命。[常州高温导热油泵](#)

这种密封的结构，当

密封腔压力变大的时候，密封端面的压力

也会变大。特别是在[武进高温热油泵](#)

关阀启动的时候，密封腔内的压力达到最大，此时密封端面的压力也达到最大，需要校核该密封所能承受的最大压力。

机械密封的摩擦副，即使介质温度只有70度，也应该加冲洗。既能降温，又能清洁密封面。