

# 奉贤区富士伺服驱动器维修

产品名称	奉贤区富士伺服驱动器维修
公司名称	上海芯维自动化科技有限公司
价格	666.00/台
规格参数	品牌:富士 型号:FRN185PD5-4
公司地址	上海市奉贤区南桥镇金齐路188弄
联系电话	021-31606878 18679441819

## 产品详情

富士伺服器维修，富士伺服驱动器维修，富士伺服放大器维修，可修复富士伺服器常见故障：无显示、缺相、过流、过压、欠压、过热、过载、接地、参数错误、有显示无输出、模块损坏等；

??RYB500S3-VBC,RYB101S3-VBC,RYB201S3-VBC,RYB401S3-VBC,RYB751S3-VBC,RYB500S3-VBC6,RYB101S3-VBC6,RYB201S3-VBC6,RYS500S3-VVS,RYS101S3-VVS,RYS201S3-VVSRYS401S3-VVS,RYS751S3-VVS,RYS102S3-VVS,RYS152S3-VVS,RYS202S3-VVS,RYS302S3-VVS,RYS402S3-VVS,RYS502S3-VVS,RYS500S3-VVS6,RYS101S3-VVS6,RYS201S3-VVS6,RYS500S3-VSS,RYS101S3-VSS,RYS201S3-VSS,RYS401S3-VSS,RYS751S3-VSS,RYS102S3-VSS,RYS152S3-VSS,RYS202S3-VSS,RYS302S3-VSS,RYS402S3-VSS,RYS502S3-VSS,RYS500S3-LPS,RYS101S3-LPS,RYS201S3-LPS,RYS401S3-LPS,RYS751S3-LPS,RYS102S3-LPS,RYS152S3-LPS,RYS202S3-LPS,RYS302S3-LPS,RYS402S3-LPS,RYS502S3-LPS,RYS500S3-LSS,RYS101S3-LSS,RYS201S3-LSS,RYS401S3-LSS,RYS751S3-LSS,RYS102S3-LSS,RYS152S3-LSS,RYS202S3-LSS,RYS302S3-LSS,RYS402S3-LSS,RYS502S3-LSS,RYS500S3-LTS,RYS101S3-LTS,RYS201S3-LTS,RYS401S3-LTS,RYS751S3-LTS,RYS102S3-LTS,RYS152S3-LTS,RYS500S3-LRS,RYS101S3-LRS,RYS201S3-LRS,RYS401S3-LRS,RYS751S3-LRS,RYS102S3-LRS,RYS152S3-LRS,RYS500S3-RPS,RYS101S3-RPS,RYS201S3-RPS,RYS401S3-RPS,RYS751S3-RPS,RYS102S3-RPS,RYS152S3-RPS,RYS202S3-RPS,RYS302S3-RPS,RYS402S3-RPS,RYS502S3-RPS,RYS500S3-RSS,RYS101S3-RSS,RYS201S3-RSS,RYS401S3-RSS,RYS751S3-RSS,RYS102S3-RSS,RYS152S3-RSS,RYS202S3-RSS,RYS302S3-RSS,RYS402S3-RSS,RYS502S3-RSS,RYS500S3-RTS,RYS101S3-RTS,RYS201S3-RTS,RYS401S3-RTS,RYS751S3-RTS,RYS102S3-RTS,RYS152S3-RTS;

FRN75PD5-2,FRN11PD5-2,FRN15PD5-2,FRN185PD5-2,FRN75PD5-4,FRN11PD5-4,FRN15PD5-4,FRN185PD5-4,FRN11M5-2,FRN22M5-2,FRN37M5-2,FRN55M5-2,FRN55M5-4,FRN22V5-2,FRN37V5-2,FRN55V5-2,FRN75MC5-4,FRN11MC5-4,FRN15MC5-4,FRN185MC5-4