

# 手机螺母振动盘，糖果振动盘，维修振动盘

产品名称	手机螺母振动盘，糖果振动盘，维修振动盘
公司名称	成都奥睿博自动化设备有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	品牌:奥睿博 型号:订制 产地:成都
公司地址	四川成都郫县郫筒镇天台村四组（高铁站对面）
联系电话	028-69712023 18384928831

## 产品详情

振动盘振动过慢，零星不规则上料的原因有以下同

- 1、弹簧断裂
- 2、底板过薄
- 3、安装台面有缺陷，缺少硬度。如果悬吊于设备台面，会造成振动过弱，台面厚度应该至少达到1-1/2"，这样才不会吸振，圆柱式撑脚必须配备三角支撑片。
- 4、台面不水平
- 5、盘内有杂物
- 6、线圈气隙应尽可能小
- 7、机器节奏过快导致零件从振盘滑落。

8、电网波动

9、控制器需要重新调整以适应电网波动。

10、零件问题：超差、弯曲、含油等

11、盘与底座紧固螺丝不紧或位置不对。

12、零件过多

13、底盘调整不当

14、物料变更，应当重新修整盘面并重调底盘

15、在使用气吹的场合可能会产生一些问题，可能存在：气压不稳、气源污染、含水或油，这些污染物会滞留在振盘表面，导致送料速度减慢甚至不走。气源必须清洁、干燥，配备独立的调压器、过滤器。不要使用刚性的管子会降低送料性能。应当使用柔韧的软管。