

# 齿轮油泵的售后维修

产品名称	齿轮油泵的售后维修
公司名称	泊头市益海泵业有限公司
价格	3200.00/台
规格参数	品牌:益海 型号:2CY-1.08/2.5
公司地址	沧州市泊头市岔道口街289号
联系电话	0317-8258696 13931720211

## 产品详情

泊头市最专业的技术顾问告诉您 故障现象：[齿轮油泵](#)打不上油怎么办？

答：齿轮油泵是借一对相互啮合的齿轮，将机械能转换为油压能的装置。在空压机的润滑系统中被广泛采用。油泵在运转中的故障通常是润滑系统中油压降低，甚至有时打不上油。其原因大体有：

- 1)旋转方向与规定方向相反；
- 2)吸油管路不严密，单向阀卡住；
- 3)油泵的泵体与泵盖之间密封不良；
- 4)油槽内油量不足；
- 5)油泵零件严重磨损；
- 6)吸油过滤网被堵塞。

实际工作中应根据具体