

GVFL270-020A允利刀具

产品名称	GVFL270-020A允利刀具
公司名称	深圳市育鑫精密切削工具有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:允利刀具 型号:标准型号 包装:盒装
公司地址	深圳市光明新区光明街道白花社区第一工业区华尔特A栋四楼
联系电话	0755-29185585 18826585258

产品详情

【GVFL270-020A】允利刀具，本公司主要生产销售，切槽/切断刀片，外圆车削刀片，内孔车削刀片，背车后扫刀片，螺纹刀片，数控刀杆，小孔径镗刀等全系列小零件加工刀具，接受来图来样非标刀具订做。

QQ：1876036018，电话：188 2658 5258

淘宝：<http://t.cn/RGNp4ly>

【GVFL270-020A】允利刀具，逆向循环屏蔽泵循环液的流动路线：循环液从叶轮的排出口通过前端盖的小孔定子屏蔽套与转子屏蔽套之间的间隙后侧轴承与后侧轴套之间的间隙后端盖回到进液罐。二、屏蔽泵故障原因分析屏蔽泵在使用过程中出现的主要故障表现在外输泵轴承破裂、屏蔽套损坏；稳定塔回流泵轴承破碎，定屏蔽套受损；乙二醇水循环泵推力盘损坏；液化气装车泵轴承损坏等。这些故障不仅给生产运行带来操作上的困难，更带来经济上的损失，从泵的运行控制、工艺参数、工艺流程等方面进行深入分析，造成屏蔽泵故障原因主要在以下几个方面：（一）凝析油外输泵故障原因分析。生产装置外输泵1号泵运行一段时间后出现外输流量显示为零，现场泵轴承显示器显示值异常，立即停泵拆卸后发现泵轴承破裂、屏蔽套损坏。