

# GVFR250-020B允利刀具

产品名称	GVFR250-020B允利刀具
公司名称	深圳市育鑫精密切削工具有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:允利刀具 型号:标准型号 包装:盒装
公司地址	深圳市光明新区光明街道白花社区第一工业区华尔特A栋四楼
联系电话	0755-29185585 18826585258

## 产品详情

【GVFR250-020B】允利刀具，本公司主要生产销售，切槽/切断刀片，外圆车削刀片，内孔车削刀片，背车后扫刀片，螺纹刀片，数控刀杆，小孔径镗刀等全系列小零件加工刀具，接受来图来样非标刀具订做。

QQ：1876036018，电话：188 2658 5258

淘宝：<http://t.cn/RGNp4ly>

【GVFR250-020B】允利刀具，（四）液化气装车泵故障原因分析。现场操作人员按照规程启动2号液化气装车泵装车，起泵后4分钟发现管线振动剧烈，压力波动严重，操作人员立即停泵。清洗过滤器时发现滤网大部分被冰糊住。解体检查泵时发现后端轴承、轴套破碎。故障原因分析：因该泵属于间歇式运行泵，液化气储罐中有少量的游离水进入泵入口过滤器，受过滤器滤网及冬季环境温度影响，游离水结冰糊住滤网，造成供液不足，装车泵轴承润滑冷却不足，轴承温度升高破裂。三、屏蔽泵故障解决办法及时解决引起屏蔽泵故障的原因，采取积极的措施确保屏蔽泵高效运行，延长泵的使用寿命，增强装置运行的稳定性。（一）外输泵故障控制措施。结合外输泵运行特点以及自控系统的控制故障特点，外输泵的故障控制措施从两个方面解决：一是对泵的入口紧急关断阀设置掉电保持阀位开度的控制模式；二是泵的停机与泵入口紧急关断阀关状态进行连锁控制，确保了屏蔽泵因入口阀关断抽空损坏泵轴承事件的发生。