

## 刮板,和承信息,柯美C7720彩色复印机刮板

产品名称	刮板,和承信息,柯美C7720彩色复印机刮板
公司名称	广州和承信息科技有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:理光 型号:JV1584
公司地址	广州天河北路900号高科大厦4楼A425-A426室
联系电话	15914425393

### 产品详情

对于复印机来说,感光鼓清洁刮板是需要定期更换的零部件之一,其寿命与使用的碳粉、纸张质量优劣有关,此后如果复印件底灰加重,并出现与感光鼓圆周方肉一致的长短不同、宽窄各异的黑道,则说明感光鼓清洁刮板的刃口出现了损伤或变形,已无法将感光鼓上的残余碳粉刮干净。这时通常的修复方法是更换新的清洁刮板,只有更换了刮板,才能保证印品的效果,才不会影响机器使用。找彩色复印机耗材配件,就找和承信息,产品齐全,总有您想要的!

清洁器中挡纸板的作用:如果由于分离不良,复印纸进入清洁器刮板组件时,因由档纸板挡住,就不会被卷入磁辊和清洁器螺旋进推器里面去,能够防止清洁不良和清洁组件的损坏。找彩色复印机耗材配件,就找和承信息,更加专业的彩色复印机经销商!

复印件上某一边缘,有不同程度和粉迹

故障原因与排除方法:

1. 由于感光鼓上清洁不良将残余色粉转印到复印件上;
2. 清洁刮板上的衬套和孔没有正确吻合,致使刮板不能灵活移动,当加压刮板时刮板不能正确地靠在硒鼓上。

找彩色复印机耗材配件,就找和承信息,更加专业的彩色复印机经销商!和承信息专业、专心,让您放心!