

浮动镗刀-可代替京瓷刀片TWBTR允利刀具

产品名称	浮动镗刀-可代替京瓷刀片TWBTR允利刀具
公司名称	深圳市育鑫精密切削工具有限公司
价格	1.00/支
规格参数	品牌:允利刀具 型号:标准型号 包装:盒装
公司地址	深圳市光明新区光明街道白花社区第一工业区华尔特A栋四楼
联系电话	0755-29185585 18826585258

产品详情

浮动镗刀-可代替京瓷刀片TWBTR01503-005-允利刀具，详情请联系【电话：18826585258 QQ:1876036018 王先生，淘宝店名：允利刀具，网址：<http://t.cn/RGNp4ly>】

由于技术的因素暂无法改造，仍需人工进行清理，存在积粉问题，如积粉来不及清理,时间长了也会产生自燃。排粉风机入口管水平安装不合理：如图二所示，排粉风机冷、热风总电动门与排粉风机垂直抽风管之间的管道为水平安装。磨煤机在正常制粉运行中，细粉分离器出来的乏气中煤粉约占10%，这部分煤粉的细度比设计煤粉还要细，更易自然。乏气进入排粉风机时，会有一部分的煤粉沉积在排粉风机入口的水平管中（无风区），如果磨煤机运行时间过长，没有定时开启排粉风机入口冷风进行吹扫，沉积在水平管的煤粉会自然而产生火源。当停止磨煤机进行倒风操作开启排粉风机入口冷、热风门会扰动水平管已发生自然的煤粉，而引起制粉系统的爆炸。磨煤机入口管：当原煤水分大时，原煤会在入口管处结块。