

# 宝钢B50A350武钢50WW350

产品名称	宝钢B50A350武钢50WW350
公司名称	上海旺雨实业有限公司
价格	220.00/吨
规格参数	品牌:宝钢 型号:350*
公司地址	浦东新区万祥镇宏祥北路83弄1-42号20幢F区162室
联系电话	021-36512320 13761369192

## 产品详情

上海旺雨实业有限公司专业生产经营无取向硅钢、取向硅钢钢材加工，常年备有库存，交货期迅速3-5日交货。

- 可按客户要求，开模生产特殊尺寸及特殊样式。

- 可按客户要求，生产不退火白片及退火黑片。

- 产品质量标准毛边不超出0.002mm,尺寸 $\pm 0.008$ mm,板形0.5厚度单片不超出0.025mm,0.35厚度单片不超出0.015mm,退火片原色基本一致,电器性能按客户要求的规定范围。

硅钢俗称矽钢片或硅钢片，是电力、电子和军事工业不可或缺的含碳极低的硅铁软磁合金，亦是产量最大的金属功能材料，其产量约占世界钢材产量的1%，它是含硅0.8%-4.8%的硅铁合金，经热、冷轧成厚度在1mm以下的硅钢薄板。加入硅可提高铁的电阻率和最大磁导率，降低矫顽力、铁芯损耗（铁损）和磁时效，主要用作各种电机、发电机和变压器的铁芯。

- 包装由里到外采用铁箱、防锈袋和瓦楞纸箱三重保护方式，防潮、防锈效果佳。

硅钢片性能指标：

a、铁损低。质量的最重要指标，世界各国都以铁损值划分牌号，铁损越低，牌号越高，质量也高。

b、磁感应强度高。在相同磁场下能获得较高磁感的硅钢片，用它制造的电机或变压器铁芯的体积和重量较小，相对而言可节省硅钢片、铜线和绝缘材料等。

c、叠装系数高。硅钢片表面光滑，平整和厚度均匀，制造铁芯的叠装系数提高。

d、冲片性好。对制造小型、微型电机铁芯，这点更重要。

e、表面对绝缘膜的附着性和焊接性良好，能防蚀和改善冲片性。

f、磁时效现象小

g、硅钢片须经退火和酸洗后交货

产品知识

上海宝钢股份集团

无取向电工钢带牌号命名方法如下：

b x x a x x x x

b ----- 宝钢 (baosteel) 缩写

x x ----- 表示公称厚度，数值是公称厚度的100倍

a ----- 表示无取向电工钢带

x x x x ----- 表示铁损保证值，数值是铁损值的100倍

例：b50a600

取向电工钢带牌号命名方法如下

b x x g x x x x

x x ----- 表示公称厚度，数值是公称厚度的100倍

a ----- 表示无取向电工钢带

x x x x ----- 表示铁损保证值，数值是铁损值的100倍

注：(g：普通型 p：高磁感型 r：磁畴细化高磁感型)

规格齐全，价格低廉，质量保证，诚信第一！

注：我司还可为客户代订宝钢及武钢期货，欢迎新老客户来电咨询洽谈。我司一定会为您提供优质的产品和满意的服务。我们以专业的水平

，竭诚为广大客户服务，携手共创未来。联系人：小张电话：13761369192 传真：021-361512320  
61293739

以下是各大钢厂主要电工钢牌号：宝钢高效能系列：b35ah300,b35a300,b35a250,b35a230,b35a270,b35a440,b50ah300、b50a270,b50a250,b50a300,b50a350,b50a400,50ah470、50ah600、50ah800、b50ah470、b50ah600、b50ah800、b50ar300 b20at1500等。

宝钢高牌号系列：b50a250、b50ah250、b50ah270、b50a290、b50a310、b50a350等

联系人：13761369192 小张

宝钢35a系列：b35a300、b35a360、b35a440、b35a550、b35ah300、b35ar300、b35ay-1等。

宝钢50a系列：b50a250、b50a270、b50a290、b50a310、b50a350、b50a400、b50a470、b50a600、b50a700、b50a800、b50ah系列、b50m470、b50ar300、b50ay、b50ayes、b50aymz、b50aysx等。

宝钢65a系列：b65a530、b65a700、b65a800、b65a1000、b65a1300等。

宝钢压缩机专用系列：b50ay-2、