

深松旋耕机用途参数深松联合整地机详细参数

产品名称	深松旋耕机用途参数深松联合整地机详细参数
公司名称	山东鑫港新能源科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:鑫丰科技 型号:1SZL-200
公司地址	山东省济宁市兖州区建设中路140号
联系电话	053715564728188 15103319586

产品详情

好。防范措施: 焊接时注意刀座的方位,刀座的排列是有规律的。 焊接后应检查焊接质量,必须焊实,防止虚焊。 购买材质好的刀座。

(4)轴承损坏。多为边齿轮箱轴承(一般为204或205轴承)损坏,它的损坏将引起十字传动轴、齿轮、箱体以及动力输出轴系统的致命损伤。主要原因: 齿轮箱内齿轮油不足,轴承因缺少润滑油而损坏。 轴承质量差。防范措施: 及时检查两个齿轮箱的齿轮油存量,杜绝各种漏油,及时更换损坏的油封和纸垫。 及时加注黄油,更换轴承时应选购优质轴承。 联合整地机在使用一段时间后必须按照说明书的要求,及时调整各种锥轴承的间隙。

(5)齿轮损坏。主要原因: 直齿轮损

深松整地联合作业机 深松旋耕联合整地机 深松联合整地机 深松机 深松机价格 深松机厂家 深松机品牌 深松机批发