

# 天津专业维修西门子工控机6FC5210系列

产品名称	天津专业维修西门子工控机6FC5210系列
公司名称	天津斗金科技有限公司
价格	700.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:6FC5210-0DF20-0AA0
公司地址	天津市武清区石各庄工业区
联系电话	022-15522581658 15522581658

## 产品详情

天津最大最专业的西门子数控系统维修中心——天津斗金科技公司，位于京津走廊武清区，有良好的地理优势，辐射京津冀工业园区。公司有专业西门子各种测试平台，有多名维修西门子资深经验的工程师，为客户提供高效、专业的西门子数控系统维修服务。

公司可对西门子802S数控系统维修、西门子802C数控系统维修、西门子802D数控系统维修、西门子810T数控系统维修、西门子810M数控系统维修、西门子810N数控系统维修，西门子810D数控系统维修、西门子840C数控系统维修，西门子840D数控系统维修；西门子611数控电源模块维修，西门子6SN1145电源维修，西门子6SN1146电源维修；西门子驱动模块维修，西门子6SN1123维修；西门子控制板维修，西门子6SN1118维修；西门子NCU维修，西门子PCU维修，西门子MMC维修。

西门子PCU50工控主机维修型号：

6FC5210-0DA21-1AA0 MMC103/32MB 6FC5210-0DA21-1AA0840D 6FC5210-0DA21-1AA2 MMC 103, 64MB  
6FC5210-0DA21-1AA2840D 6FC5210-0DA21-2AA0 MMC 103 / 32MB  
6FC5210-0DA21-2AA0840D 6FC5210-0DA21-2AA1 MMC 103, 64MB  
6FC5210-0DA21-2AA1840D 6FC5210-0DA21-2AA2 MMC 103, 64MB  
6FC5210-0DA21-2AA2840D 6FC5210-0DB21-3AA1 MMC103,64MB/NT  
6FC5210-0DB21-3AA1840D 6FC5210-0DB22-3AA1 MMC103 / 128MB / NT  
6FC5210-0DB22-3AA1 6FC5210-0DF00-0AA0PCU 20, 166MHZ/16MB  
6FC5210-0DF00-0AA0 6FC5210-0DF00-0AA1 PCU20 SPC166MHZ/32MB  
6FC5210-0DF00-0AA1 6FC5210-0DF00-0AA2 PCU20 SPC  
266MHZ/32MB6FC5210-0DF00-0AA2 6FC5210-0DF00-1AA0 PCU 20, 233MHZ/32MB  
6FC5210-0DF00-1AA0 6FC5210-0DF00-1AA1PCU20 SPC 233MHZ/32MB  
6FC5210-0DF00-1AA1 6FC5210-0DF00-1AA2 PCU20 SPC333MHZ/32MB  
6FC5210-0DF00-1AA2 6FC5210-0DF01-0AA0 PCU50 O.HMI6FC5210-0DF01-0AA0  
810D/840D 6FC5210-0DF02-0AA0 PCU 50, HMI6FC5210-0DF02-0AA0 810D/840D 6FC5210-0DF03-0AA0  
PCU 50 6FC5210-0DF03-0AA0810D/840D 6FC5210-0DF04-0AA0 PCU 70,  
WIN6FC5210-0DF04-0AA0 6FC5210-0DF05-0AA0 PCU 50, WIN

6FC5210-0DF05-0AA0810D/840D 6FC5210-0DF20-0AA0 PCU 50 566MHZ,  
NT4.06FC5210-0DF20-0AA0 6FC5210-0DF21-0AA0 PCU 50 566MHZ,  
NT4.06FC5210-0DF21-0AA0 6FC5210-0DF21-2AA0 PCU 50 566MHZ, WIN  
XP6FC5210-0DF21-2AA0 6FC5210-0DF22-0AA0 PCU 50 1,2GHZ,  
NT4.06FC5210-0DF22-0AA0 6FC5210-0DF22-1AA0 PCU50 1,2GHZ,  
WIN20006FC5210-0DF22-1AA0 6FC5210-0DF22-2AA0 PCU50 1,2GHZ, WIN XP  
6FC5210-0DF22-2AA0 6FC5210-0DF23-2AA0PCU 50 566MHZ, WIN XP  
6FC5210-0DF23-2AA0 6FC5210-0DF24-0AA0 PCU70 1,2GHZ,WIN NT  
6FC5210-0DF24-0AA0 6FC5210-0DF24-2AA0 PCU70 1,2GHZ, WIN  
XP6FC5210-0DF24-2AA0 6FC5210-0DF25-2AA0 PCU50 1,2GHZ, WIN  
XP6FC5210-0DF25-2AA0 6FC5210-0DF31-2AA0 PCU50.3-C,  
WINXP6FC5210-0DF31-2AA0 6FC5210-0DF33-2AA0 PCU50.3-P, WINXP6FC5210-0DF33-2AA0

6FC5210-0AA00-0AA0 MOD,LI-INTERF-6FC5210-0AA00-0AA0 6FC5210-0AD21-0AA0 SINUMERIKFM-  
NC/840D 6FC5210-0DA00-0AA0 MMC 0, COMPO. 6FC5210-0DA00-0AA0 840D 6FC5210-0DA00-1AA0  
MMC100.2,8MB 6FC5210-0DA00-1AA0840D 6FC5210-0DA00-1AA1 MMC100.2,12MB  
6FC5210-0DA00-1AA1840D 6FC5210-0DA10-0AA0 MMC 1, KOMPO. 6FC5210-0DA10-0AA0  
840D 6FC5210-0DA10-0AA1 MMC 101,COMPO. 6FC5210-0DA10-0AA1840D 6FC5210-0DA11-0AA0  
SINUMERIK FM-NC/ 840D/DE 6FC5210-0DA20-0AA0MMC 102,DX2,8MB6FC5210-0DA20-0AA0 840  
D 6FC5210-0DA20-0AA1 MMC 102, 8MB6FC5210-0DA20-0AA1 840D 6FC5210-0DA20-1AA0 MMC 103 /  
16MB6FC5210-0DA20-1AA0 840D 6FC5210-0DA20-1AA1 MMC 103, 32MB6FC5210-0DA20-1AA1  
840D 6FC5210-0DA20-1AA2 MMC 103, 32MB 6FC5210-0DA20-1AA2840D 6FC5210-0DA20-2AA0 MMC  
103 / 32MB 6FC5210-0DA20-2AA0840D 6FC5210-0DA20-2AA1 MMC 103, 32MB  
6FC5210-0DA20-2AA1840D 6FC5210-0DA20-2AA2 MMC 103, 32MB  
6FC5210-0DA20-2AA2840D 6FC5210-0DA21-0AA0 MMC 102,DX2,16M6FC5210-0DA21-0AA0 840 D

公司备有充足的备件和多年现场维修工作经验工程师为客户提供室内维修、现场维修、技术支持服务等除现场板级更换外，室内维修我们采取器件级维修，将故障元件及不良元件全部进行更换。以降低客户维修成本，从技术上保证维修设备综合性能。

专业诚信的技术服务，得到客户的一致肯定！欢迎有需要的朋友来电咨询。13164075497 王工