

潍坊华恒R4105机体缸体 华丰4100柴油机机体缸体优质

产品名称	潍坊华恒R4105机体缸体 华丰4100柴油机机体缸体优质
公司名称	潍坊汇丰柴油机配件有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:潍柴 型号:4100, 4105
公司地址	潍坊市奎文区潍州路北王国际汽配城
联系电话	0536-8204628 13626362078

产品详情

潍柴4100柴油机缸垫

潍柴 wd615 发动机缸垫处总漏水怎么办？

- 1、汽缸垫冲坏，缸套阻水圈腐蚀老化，缸套穴蚀穿孔，缸头有裂纹，空气中冷器冷却水管漏水等原因都能造成冷却水进入油底壳！
- 2、若排气不冒白烟，水箱不反水，估计就是缸套阻水圈的问题；要是冒白烟，水箱反水那就检查缸垫，缸头，缸套；要是只冒白烟，水箱不反水，那可能是中冷器水管漏了！

潍柴495消声器排气弯管

潍柴发动机排气管机增压器发红是什么原因

柴油发电机增压器发红原因

- 1、喷油器或高压油泵精密偶件工作失效。
- 2、凸轮轴、随动臂组件、摇臂组件磨损过度。
- 3、中冷器过脏，入气量不足。

4、增压器失效。

5、气门组件密封不良。

潍柴4102柴油机喷油器

柴油机喷油器的工作原理。进气压缩做功排气 进气时柴油发动机进的是纯空气 接着压缩 当压缩到上止点时 发动机喷柴油 由于发动机温度很高 是压缩的温度很高 所以不经过点火 柴油直接与发动机里的空气混合直接燃烧 接着就是排气了 至于冬天发动机打不着火 主要是天气冷 发动机压缩的温度不能达到柴油的着火点 副面的是发动机密封性下降