

(电源输出电流从零至额定值变化时引起的输出电压变化率)

输出纹波 稳压状态: 0.3%+10mv (rms) (有效值) 稳流状态: 0.5%+10ma (rms) (有效值)

输出显示 4位半数字表 精度: $\pm 1\% + 1$ 个字

显示格式 00.00v-19.99v; 000.0v-199.9v; 0000v-1999v; 电压电流设定 电位器(十圈)

过压保护 内置o.v.p保护, 保护值为额定值+5%, 保护后关闭输出, 重新开机

过流保护 过载、短路、定电流输出

温度保护 内置o.t.p保护, 保护值为85 $\pm 5\%$ (散热器温度), 保护后关闭输出

输出极性 输出正(+)、负(-)可以任意接地 散热方式 强制风冷

操作环境 室内使用设计, 温度: 0 ~ 40 ; 湿度: 10% ~ 85% rh

储存环境 温度: -20 ~ 70 ; 湿度: 10% ~ 90% rh

备注: 我公司可以按客户要求定制各种特殊要求电源, 详情咨询我公司销售人员。 主要规格: 0-5v5a
0-5v10a 0-5v15a 0-v20a 0-5v25a 0-5v30a 0-5v40a 0-5v50a 0-5v60a 0-5v70a 0-5v80a 0-5v100a 0-5v150a 0-5v200a
0-5v250a 0-5v300a 0-15v5a 0-15v10a 0-15v15a 0-15v20a 0-15v25a 0-15v30a 0-15v40a 0-15v50a 0-15v60a 0-15v70a
0-15v80a 0-15v100a 0-15v150a 0-15v200a 0-15v250a 0-15v300a 0-30v5a 0-30v10a 0-30v15a 0-30v20a 0-30v25a
0-30v30a 0-30v40a 0-30v50a 0-30v60a 0-30v70a 0-v80a 0-v100a 0-30v150a 0-30v200a 0-30v250a 0-30v300a 0-50v5a
0-50v10a 0-50v15a 0-50v5a 0-50v10a 0-50v15a 0-50v25a 0-50v30a 0-50v40a 0-50v50a 0-50v60a 0-50v70a 0-50v80a
0-50v100a 0-50v150a 0-50v200a 0-50v250a 0-50v300a 0-60v5a 0-60v10a 0-60v15a 0-60v5a 0-60v10a 0-60v15a
0-60v25a 0-60v30a 0-60v40a 0-60v50a 0-60v60a 0-60v70a 0-60v80a 0-60v100a 0-60v150a 0-60v200a 0-60v250a
0-60v300a 0-80v5a 0-80v10a 0-80v15a 0-80v5a 0-80v10a 0-80v15a 0-80v25a 0-80v30a 0-80v40a 0-80v50a 0-80v60a
0-80v70a 0-80v80a 0-80v100a 0-80v150a 0-80v200a 0-80v250a 0-80v300a 0-100v5a 0-100v10a 0-100v15a 0-100v5a
0-100v10a 0-100v15a 0-100v25a 0-100v30a 0-100v40a 0-100v50a 0-100v60a 0-100v70a 0-100v80a 0-100v100a
0-100v150a 0-100v200a 0-100v250a 0-100v300a 0-110v5a 0-110v10a 0-110v15a 0-110v5a 0-110v10a 0-110v15a
0-110v25a 0-110v30a 0-110v40a 0-110v50a 0-110v60a 0-110v70a 0-110v80a 0-110v100a 0-110v150a 0-110v200a
0-110v250a 0-110v300a 0-120v5a 0-120v10a 0-120v15a 0-120v5a 0-120v10a 0-120v15a 0-120v25a 0-120v30a
0-120v40a 0-120v50a 0-120v60a 0-120v70a 0-120v80a 0-120v100a 0-120v150a 0-120v200a 0-120v250a 0-120v300a
0-150v5a 0-150v10a 0-150v15a 0-150v5a 0-150v10a 0-150v15a 0-150v25a 0-150v30a 0-150v40a 0-150v50a 0-150v60a
0-150v70a 0-150v80a 0-150v100a 0-150v150a 0-150v200a 0-150v250a 0-150v300a 0-200v5a 0-200v10a 0-200v15a
0-200v5a 0-200v10a 0-200v15a 0-200v25a 0-200v30a 0-200v40a 0-200v50a 0-200v60a 0-200v70a 0-200v80a
0-200v100a 0-200v150a 0-200v200a 0-200v250a 0-200v300a 0-250v2a 0-250v4a 0-250v5a 0-250v10a 0-250v15a
0-250v5a 0-250v10a 0-250v15a 0-250v25a 0-250v30a 0-250v40a 0-250v50a 0-250v60a 0-250v70a 0-250v80a
0-250v100a 0-250v150a 0-250v200a 0-250v250a 0-250v300a 0-300v1a 0-300v2a 0-300v3a 0-300v5a 0-300v10a
0-300v15a 0-300v5a 0-300v10a 0-300v15a 0-300v25a 0-300v30a 0-300v40a 0-300v50a 0-300v60a 0-300v70a
0-300v80a 0-300v100a 0-300v150a 0-300v200a 0-300v250a 0-300v300a 0-400v1a 0-400v2a 0-400v3a 0-400v5a
0-400v5a 0-400v10a 0-400v15a 0-400v5a 0-400v10a 0-400v15a 0-400v25a 0-400v30a 0-400v40a 0-400v50a 0-400v60a
0-400v70a 0-400v80a 0-400v100a 0-400v150a 0-400v200a 0-400v250a 0-400v300a 0-500v1a 0-500v2a 0-500v3a
0-500v4a 0-500v5a 0-500v10a 0-500v15a 0-500v5a 0-500v10a 0-500v15a 0-500v25a 0-500v30a 0-500v40a 0-500v50a
0-500v60a 0-500v70a 0-500v80a 0-500v100a 0-500v150a 0-500v200a 0-500v250a 0-500v300a 0-600v5a 0-600v10a
0-600v15a 0-600v5a 0-600v10a 0-600v15a 0-600v25a 0-600v30a 0-600v40a 0-600v50a 0-600v60a 0-600v70a
0-600v80a 0-600v100a 0-600v150a 0-600v200a 0-800v1a 0-800v2a 0-800v3a 0-800v5a 0-800v6a 0-800v8a 0-800v10a
0-800v15a 0-800v20a 0-800v25a 0-800v30a 0-800v40a 0-800v50a 0-800v60a 0-800v80a 0-800v100a 0-800v150a
0-800v200a 0-1000v1a 0-1000v2a 0-1000v3a 0-1000v5a 0-1000v6a 0-1000v8a 0-1000v10a 0-1000v15a 0-1000v20a
0-1000v25a 0-1000v30a 0-1000v40a 0-1000v50a 0-1000v60a 0-1000v80a 0-1000v100a 0-1000v150a 0-1000v200a
0-1500v1a 0-1500v2a 0-1500v3a 0-1500v5a 0-1500v6a 0-1500v8a 0-1500v10a 0-1500v15a 0-1500v20a 0-1500v25a
0-1500v30a 0-1500v40a 0-1500v50a 0-1500v60a 0-1500v80a 0-1500v100a 0-1500v150a 0-1500v200a 0-2000v1a
0-2000v2a 0-2000v3a 0-2000v5a 0-2000v6a 0-2000v8a 0-2000v10a 0-2000v15a 0-2000v20a 0-2000v25a 0-2000v30a
0-2000v40a 0-2000v50a 0-2000v60a 0-2000v80a 0-2000v100a 0-2000v150a 0-2000v200a 0-3000v1a 0-3000v2a
0-3000v3a 0-3000v5a 0-3000v6a 0-3000v8a 0-3000v10a 0-3000v15a 0-3000v20a 0-3000v25a 0-3000v30a 0-3000v40a
0-3000v50a 0-3000v60a 0-3000v80a 0-3000v100a 0-3000v150a 0-3000v200a 0-4000v1a 0-4000v2a 0-4000v3a
0-4000v5a 0-4000v6a 0-4000v8a 0-4000v10a 0-4000v15a 0-4000v20a 0-4000v25a 0-4000v30a 0-4000v40a 0-4000v50a
0-4000v60a 0-4000v80a 0-4000v100a 0-4000v150a 0-4000v200a 0-5000v1a 0-5000v2a 0-5000v3a 0-5000v5a
0-5000v6a 0-5000v8a 0-5000v10a 0-5000v15a 0-5000v20a 0-5000v25a 0-5000v30a 0-5000v40a 0-5000v50a

0-5000v60a 0-5000v80a 0-5000v100a 0-5000v150a 0-5000v200a 0-6000v1a 0-6000v2a 0-6000v3a 0-6000v5a
0-6000v6a 0-6000v8a 0-6000v10a 0-6000v15a 0-6000v20a 0-6000v25a 0-6000v30a 0-6000v40a 0-6000v50a
0-6000v60a 0-6000v80a 0-6000v100a 0-6000v150a 0-6000v200a