

10365机封,曲靖机封,三雨机封查看

产品名称	10365机封,曲靖机封,三雨机封查看
公司名称	天津市三雨泵阀贸易有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:三雨 型号:QM1048
公司地址	天津市南开区密云路华北五金机电城
联系电话	13752090536

产品详情

【三雨泵阀向您推荐明星产品--机械密封】

介绍：

故障原因

机械密封的故障大体上都是由异常的泄漏、异常的磨损、异常的扭矩等现象出现后才被人们所知道。造成故障的原因大致有如下四方面：

- 1、机械密封的设计选型不对；
- 2、机械密封质量不好；
- 3、使用或安装机械密封的机器本身精度达不到要求；
- 4、机器运行操作错误。

具体情况具体分析

【三雨泵阀向您推荐明星产品--机械密封】

介绍：

安装时橡胶制件被割伤和表面有刻痕，也是密封失效常见的原因。而轴上的旧固定螺钉、键槽、花键轴

，锋利的轴肩等迹象都会损伤橡胶制件。

这里，对于密封面磨损痕迹尚需补充以下几点，检查磨损痕迹，可以帮助分析故障。

(1)、磨损变宽：表明机泵发生了严重的不对中。其原因是：

- a、轴承损坏；
- b、轴振动或轴变形；
- c、轴弯曲；
- d、泵汽蚀产生振动；
- e、联轴器未对中；
- f、管子严重变形；
- g、密封静环倾斜。

【三雨泵阀向您推荐明星产品--机械密封】

介绍：

故障原因

机械密封的故障大体上都是由异常的泄漏、异常的磨损、异常的扭矩等现象出现后才被人们所知道。造成故障的原因大致有如下四方面：

- 1、机械密封的设计选型不对；
- 2、机械密封质量不好；
- 3、使用或安装机械密封的机器本身精度达不到要求；
- 4、机器运行操作错误。

具体情况具体分析