

潍坊业盛柴油机4100机体大全,潍坊4100机体

产品名称	潍坊业盛柴油机4100机体大全,潍坊4100机体
公司名称	潍坊汇丰柴油机配件有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:潍柴 型号:ED1241
公司地址	潍坊市奎文区潍州路北王国际汽配城
联系电话	0536-8204628 13626362078

产品详情

潍柴4102柴油机曲轴

潍柴曲轴发生重大故障前兆

气门落缸的前兆。气门落入气缸，一般是由于气门杆折断、气门弹簧折断、气门弹簧座开裂，气门锁夹脱落等原因引起的。当缸盖部位发出“当当”敲击声(活塞碰气门)，“嚓嚓”磨擦声(活塞碰气门)或伴有其它不正常响声，发动机工作不稳时，往往是气门落缸的前兆，这时应立即停车熄火，否则将会打坏活塞、缸盖和缸套，甚至顶弯连杆，打破机体，折断曲轴。

潍柴道依茨226b柴油机粗滤器

道依茨发动机机油压力过低是怎么回事？

- 1.机油质量太差
- 2.机油量不足
- 3.机油泵磨损太大或螺栓松动漏气
- 4.润滑系统安全阀卡在开启位置
- 5.润滑系统安全阀弹簧断裂
- 6.油底壳润滑油粗滤器阻塞
- 7.曲轴前轴承间隙过大

潍柴4100柴油发电机

当柴油发电机组出现发电的故障的不发电时候应该清楚是哪些原因,才能更好解决的问题.柴油发电机组发电故障以及9大处理方法.

(1) 停机后经常失去剩磁,是由于励磁机磁极所用的材料接近软钢,剩磁较小,停机后励磁绕组中没有电流时磁场就消失。

(2) 发电机的磁极失去磁性。

(3) 励磁回路元件损坏或线路有断路,短路或接地现象。

(4) 励磁机电刷与换向器接触不良或刷架压力不足。

(5) 励磁绕组接线错误,极性相反。

(6) 发电机电刷与滑环接触不良,或电刷压力不足。

(7) 发电机定子绕组或转子绕组断路。

(8) 发电机引出线接线松动或开关接触不良。

(9) 熔断器熔断