

10340机封_南开机封_机械密封厂家选三雨图

产品名称	10340机封_南开机封_机械密封厂家选三雨图
公司名称	天津市三雨泵阀贸易有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:三雨 型号:JZ1938
公司地址	天津市南开区密云路华北五金机电城
联系电话	13752090536

产品详情

【三雨泵阀向您推荐明星产品--机械密封】

介绍：

安装与停运

- 1、启动前应保持密封腔内充满液体。对于输送凝固的介质时，应用蒸气将密封腔加热使介质熔化。启动前必须盘车，以防止突然启动而造成软环碎裂。
- 2、对于利用泵外封油系统的机械密封，应先启动封油系统。停车后最后停止封油系统。
- 3、热油泵停运后不能马上停止封油腔及端面密封的冷却水，应待端面密封处油温降到80度以下时，才可以停止冷却水，以免损坏密封零件。

【三雨泵阀向您推荐明星产品--机械密封】

介绍：

金属在温升过程中要改变颜色，不锈钢在使用时应注意下列温度时的颜色。

淡黄色——温度为700 ~ 800 （约370 ~ 432 ）

棕

色——温度为900~1000（约486~540）

兰色——温度为1100（约590）

黑色——温度为1200（约648）

【三雨泵阀向您推荐明星产品--机械密封】

介绍：

密封面本身也会提供密封失效的迹象，如振动时，在传动零件上就会有磨损的痕迹，如痕迹不明显，则一般是装配不当造成的。

对于质量较差的石墨环（动环）来讲，其内部气孔较多，这是因为在制造过程中，聚集在石墨内部的气体膨胀将碳微粒吹出的所致，因此这种低质的石墨环在密封启用中，其碳微粒很容易脱落，而使密封面在密封停用时粘住。

密封面内圆柱面上的伤痕很可能是外面的杂物进入密封面或安装不当造成的。密封面上的环形沟槽，多数是固体微粒沉积于密封面而引起的。