

华发潍柴柴油机机体,柴油机机体,潍坊柴油机机体今

产品名称	华发潍柴柴油机机体,柴油机机体,潍坊柴油机机体今
公司名称	潍坊汇丰柴油机配件有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:一拖 型号:LO1713
公司地址	潍坊市奎文区潍州路北王国际汽配城
联系电话	0536-8204628 13626362078

产品详情

潍柴4100柴油机气门气门座导管

两次调节法，这是应用多的一种气门调节法，也是被大家所多数认同的一种方法。在两次调气门种有的有经验的维修工程师可以根据经验直接找到要调的气门，对于刚接触的人员，推荐：“双排不进”调节气门的方法。“双排不进”方法是一种通用而简捷的气门间隙调整法，它按照发动机的做功次序，把各缸气门能否调整的情况分为四种：“双”表示该缸进、排气门都可调整；

“排”表示该缸只有排气门可调整；

“不”表示该缸进、排气门都不可调；

“进”表示该缸只可调进气门。

潍柴495柴油机凸轮轴

潍柴发动机的凸轮轴都通用吗

缺润滑油：包润滑油量不足或供油故障；

负荷过重，由于滑动轴承的间隙或滚动轴承的选用都与轴负荷有关，当负荷严重超过设计（或设计不足），轴承温度过高导致间隙进一步减小，轴承温度更进一步升高，恶性循环的后果就是抱死。

潍柴ZH4100柴油机四配套

潍柴机器刚换的四配套烧机油烧水怎么办

机油本身是有一定的消耗的，消耗过量就是出现了烧机油的问题。影响烧机油的因素很多比如：燃油品质、行驶路况、驾驶习惯、保养习惯等等，以上原因会加剧机油消耗导致烧机油，使得车辆出现：

- 1、燃烧室出现积碳，使活塞环的气环卡滞，出现密封不良的情况。
- 2、润滑系统中产生油泥，油泥使油环的回油孔堵塞，刮油性能减弱。
- 3、活塞与缸壁之间产生磨损。
- 4、气门密封出现腐蚀老化密封性能失效。

另外现在车上都有曲轴箱通风系统（废气阀），如果出现问题，也会加剧机油的消耗。