

密目网 建筑安全网泰安密目网特赛夫绳网多图

产品名称	密目网 建筑安全网泰安密目网特赛夫绳网多图
公司名称	济南特赛夫防护用品有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:下水道井防护网 型号:GB1478
公司地址	济南市天桥区历山北路198号
联系电话	86-053188620098 15098802244

产品详情

阻燃型安全网详细介绍：该产品以聚丙烯为主要原料，加入多种助剂，拉制成带，编织成网，网孔成正六边形，每三根相交叠压，紧密相连，拉力均匀向六个方向分散，这种结构有利于垂直重载荷的分散，网与网用连网绳连接，成为一个整体，根据各煤矿采煤工艺的不同，可分为分层开采和总采等。矿用双抗网耐酸碱腐蚀，不易老化，使用寿命长，避免了用铁丝网容易生锈的缺点。阻燃网重量轻，便于运输和安装。

2016年建筑安全行业的相关管理人员的安全防护观念和意识越来越强烈，近年来随着全国建筑工地施工的增长，越来越多的工地管理者开始注重工地的安全防护工作，建筑业属事故多发行业之一，我们建筑施工企业，作为城市建设的主力军，在促进社会进步，推动城市建设的同时，追求效益的大化是我们施工企业的最根本的目标。但是，安全就是效益，安全就是我们的生命线，安全生产就是对我们的国家，我们的人民好的交待。

“安全之上、预防为主”是我国安全生产的方针，安全管理是企业管理中的一项重要内容，它包含施工现场的全过程、全方位和全体人员。因此，作为我们所有的安全生产管理人员，要从讲政治、保稳定的高度，以对国家和人民高度负责的态度，狠抓安全生产管理工作。聚远安全防护（山东）有限公司提供专业的详细的安全防护解决方案，如有需要请联系。

安全网成品在加工中出现的问题分析：

一张合格安全网是通过一系列工序才能完成的，在工序中最重要的环节就是拉丝，然而聚乙烯拉丝容易出现很多问题，下面让我们看一下聚乙烯拉丝挤出中，断丝和堵网原因有哪些？

【1】各组分原料混合不均匀？里面含有杂质、杂料？阻燃剂或色母粒径大，分散不好？一般通过滤网过滤可缓解。

【2】拉丝设备工艺或设备问题导致塑化不好。

【3】工艺设置不合理，塑化不良，加工温度设定不合适，牵引比大小不合适、等都会产生断丝或堵网现象。