

潍坊发动机4102四配套性价比高,潍坊发动机4102四配套

产品名称	潍坊发动机4102四配套性价比高,潍坊发动机4102四配套
公司名称	潍坊汇丰柴油机配件有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:潍柴 型号:4100.4102 产地:潍坊
公司地址	潍坊市奎文区潍州路北王国际汽配城
联系电话	0536-8204628 13626362078

产品详情

潍柴装载机风扇

潍柴280发动机漏气无力

你听到的声音不一定是漏气，增压器带负荷的时候也有气流声音，不过你可以发动发动机用刹车皮碗吸在进道上直至发动机熄火，然后听有无漏气。【吸在出增压器端】，要是不漏，爬坡没黑烟或是没到一定程度。你就要看油路跟油泵了，

潍柴4RNZT柴油机

潍柴发动机是什么原理？

2缸体内孔与汽缸套外圆相配合部位的磨损过多

会引起新装的汽缸套在缸体内摆动过大，造成烧机油、新汽缸套的早期磨损，缸套的开裂或支撑肩断裂

3曲轴弯曲、轴颈磨损圆度、椭圆度超差

会引起发动机工作不正常，活塞、活塞环、汽缸套等部件的异常磨损、烧机油

潍柴4102y柴油机风扇

潍柴发动机油温水温过热

发动机温度高，是和冷却系统散热不良有直接关系。

而导致散热不好的原因有很多，比如：冷却系统内部存在水垢、铁锈等杂质（水箱、管路，曾经就维修过发动机缸体内的水道中有水垢），影响了水的流动性；二、水泵泵水能力差，导致冷却液循环不好；

三、缺少冷却液或发动机烧水；

四、风扇工作不良或运转速度不够、风扇偏风导致冷却风少；

五、散热器过脏，导致风扇吹出来的风还不足于冷却到水箱内的冷却液；

六、点火时间不对等等均会导致水温高。

水温高对汽车有很多伤害，严重时会导致发动机拉缸，不可小视。