

力威锅炉小型燃气锅炉驻马店小型燃气锅炉批发

产品名称	力威锅炉小型燃气锅炉驻马店小型燃气锅炉批发
公司名称	河南力威热能设备制造有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:力威锅炉 型号:KY1683
公司地址	河南郑州管城区郑汴路1919
联系电话	037166362555 18839785775

产品详情

燃气锅炉保养

蒸汽锅炉

18世纪上半叶，英国煤矿使用的蒸汽机，包括瓦特的初期蒸汽机在内，所用的蒸汽压力等于大气压力。18世纪后半叶改用高于大气压力的蒸汽。19世纪，常用的蒸汽压力提高到0.8兆帕左右。与此相适应，最早的蒸汽锅炉是一个盛水的大直径圆筒形立式锅壳，后来改用卧式锅壳，在锅壳下方砖砌炉体中烧火。

河南力威热能设备制造有限公司我们始终恪守“诚信立业、创新发展、质量至上、服务永远”的做人做事原则，让用户满意是力威人永远追求的目标。

燃气锅炉耗气量大的原因有哪些

专业化管理情况好一些，单位自管者少数水平较高，大多数基本处于“高能耗、低效益”的状况之下。此外，普遍存在重视供暖的社会效益，而节能意识较弱，新技术、新成果应用很少，长期停留在粗放型的经验管理，未能提高到精细化的科学管理水平。

河南力威燃气锅炉公司以新技术，新产品开发为先导，综合国内外同行业的技术精华，设计开发节能环保的蒸汽、热水、取暖、开水和三用（蒸汽、热水、开水）锅炉，共200多种规格型号的产品。

河南力威燃气锅炉完善的服务体系贯穿于产品的售前、售中、售后服务工作中，坚持全天候服务不间断。专业、快捷、优质、高效是力威的服务特色。

燃气锅炉运行

有关燃气锅炉在检修、点火运行、灭火、停炉等一些运行措施：

燃气锅炉跳闸或正常停运后要立即进行炉膛通风吹扫，将炉内未燃尽的煤粉和可燃性气体及时抽走。并及时关闭锅炉供、回油手动总门，防止油枪向炉内泄漏燃油。

燃气锅炉停炉后禁止向炉膛内吹扫油枪和磨煤机排煤粉。