# 潍坊4102柴油机,潍柴4102发动机厂家

| 产品名称 | 潍坊4102柴油机,潍柴4102发动机厂家     |
|------|---------------------------|
| 公司名称 | 潍坊汇丰柴油机配件有限公司             |
| 价格   | 7800.00/台                 |
| 规格参数 | 品牌:潍柴<br>型号:4102<br>产地:潍坊 |
| 公司地址 | 潍坊市奎文区潍州路北王国际汽配城          |
| 联系电话 | 0536-8204628 13626362078  |

# 产品详情

#### 潍柴4102柴油机喷油器

柴油机喷油器的工作原理。进气压缩作功排气 进气时柴油发动机进的是纯空气 接着压缩 当压缩到上止点时 发动机喷柴油 由于发动机温度很高 是压缩的温度很高 所以不经过点火 柴油直接与发动机里的空气混合直接燃烧 接着就是排气了 至于冬天发动机打不着火 主要是天气冷 发动机压缩的温度不能达到柴油的着火点 副面的是发动机密封性下降

## 潍柴6105中冷接管

潍柴涡轮增压器与中冷器之间的管子老开什么原因把增压器进气管,出气管拆下,检查进气管有木有机油迹,如果有,一节一节检查是否从废气循环管道开始有油迹的,有的话就是废气太大了,那是要修发动机才能解决问题;如果进气管没有机油迹而增压机出气管有油迹,那就是增压器的问题!要修增压器才能解决问题!

### 潍柴4100柴油发电机

当柴油发电机组的出现发电的故障的不发电时候应该清楚是哪些原因,才能更好解决的问题.柴油发电机组发电故障以及9大处理方法.

(1)停机后经常失去剩磁,是由于励磁机磁极所用的材料接近软钢,剩磁较小,停机后励磁绕组中没有 电流时磁场就消失。

- (2) 发电机的磁极失去磁性。
- (3) 励磁回路元件损坏或线路有断路,短路或接地现象。
- (4) 励磁机电刷与换向器接触不良或刷架压力不足。
- (5) 励磁绕组接线错误,极性相反。
- (6)发电机电刷与滑环接触不良,或电刷压力不足。
- (7) 发电机定子绕组或转子绕组断路。
- (8) 发电机引出线接线松动或开关接触不良。
- (9)熔断器熔断